

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km
 (左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年7月1日	異常なし 7月に入ったら、今まで梅雨でも降り方が少なかった雨が、朝から止む間もほとんど無く降り続けている。 水量も増えて新屋敷井口の堰の上を勢いよく越えている。	—	—
	令和3年7月8日	異常なし この一週間雨が降り続けている。全国各地で被害のニュースが流れている。 車でモニターの活動をするのに、河川敷へ下りる時、通路の凸凹が激しく通行しにくい。 又、河川パトロールの通路も草が多い。	—	—
	令和3年7月14日	異常なし 12日には嵐のような雨、風、雷に驚かされた。 昨日は川が増水して濁りが出ている。 梅雨明けもあと少しだと天気予報が言っていた。 右岸松阪興産工場下流で堤防道路に穴があり。	—	市道認定地、管理者松阪市に連絡済み。
	令和3年7月22日	異常なし 梅雨明け後、連日激しい暑さが続いている。 川の水量は適度に流れていて、標準的な水位で流れているように思える。 透明性もある程度保たれているように思う。	—	—
	令和3年7月28日	異常なし 右岸、松阪東大橋下の河川敷の土砂の撤去が本格化している。 右岸の堤防を数台が連なって走っているが、現場の土砂はなかなか減っていない。 すごい量の土砂が堆積している。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～佐奈川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年7月2日	異常なし 7月2日、3日は雨量多く、川の水増水する。 右岸左岸堤防法面、道路の草刈りが 進み堤防がすっきりする。 雨量多くも、管内特に異常なし。	—	—
	令和3年7月9日	異常なし 管内、右岸左岸堤防、道路異常なし。 佐奈川より泥濁りの水量が多く、櫛田 川本流に流れ込んでいる。	—	—
	令和3年7月16日	異常なし 右岸、櫛田橋下の河川敷上流下流で 車、人の出入りにより多くなるゴミ。 バーベキュー後らしき物が目立つ(マ ナー悪い)。	—	—
	令和3年7月23日	異常なし 川の水量少なく、川の水汚れ目立つ。 鮎漁に悪いよう。ゴミ等多く、汚れ目立 つ。	—	—
	令和3年7月30日	異常なし 河川敷(櫛田橋下、上下流)で水遊び が多くなる。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年7月4日 (日) 小雨	異常なし 11:20～櫛田川との合流点から左岸を上流に向けて巡視した。 合流点付近に小舟が4隻係留されていた。 普段より水量は多いと思うが、水は濁り水底は見えなかった。	—	—
	令和3年7月10日 (土) 晴	異常なし 10:00～池上橋上流、右左岸を巡視した。 橋、樋門等の破損なし、不法投棄なし、人影なし。 堰間のため池状態。鯉、ナマズ、ハヤ?、亀、みどり亀やサギ?、鴨?、鴨の親子が河原の葦の間を出入りして住み処としていた。 水辺の自然よし。	—	—
	令和3年7月17日 (土) 時々雨	異常なし 9:30～西山橋右岸下流及び上流、佐奈神社まで巡視。 施設の破損、立札の傾倒など異常なし。 今朝までの雨のため普段より水量は多いと思うが、水が薄いエメラルドグリーンのため、水底が見えず水深は不明。 ペットボトル等のゴミはほとんどなし。	—	—
	令和3年7月23日 (金) 晴	異常なし 10:30～西山橋から池上橋を下流へ向け巡視。 施設等の破損なし。 兄国第2樋管前の堤上に、柵に詰ったゴミ(草、ペットボトル、ビン)が積まれたままだった。 水流の濁りはなく、水底が確認できた。 大峰橋下で、鯉3尾、亀、小魚10数尾が泳いでいた。	—	—

【櫛田川水系】


櫛田川 ①②

活動範囲【8】(奥田正己モニター)

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】(横井章モニター)

櫛田川左岸(0.0km) 松阪市高須町(河口部付近)から
(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで
櫛田川右岸(0.0km) 松阪市松名瀬町(河口部付近)から
(7.0km) 松阪市高木町地内まで



【櫛田川水系】佐奈川①

