

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年8月25日	異常なし たまき水辺の楽校では、コロナの影響もあり、車は数台だった。 水辺の楽校から宮川へ抜けられる道のところに大雨の影響もあったのか、スプレー缶やペットボトルなどのゴミがたくさん流れ着いた状況です。	位置①②③④ (写真下段)	—
②	令和3年8月28日	異常なし 緊急事態宣言を受けて、たまき水辺の楽校には車は全く停まっておらず、入れないようになっていました。 中須の方は、工事車両の出入りがとても多く、遊歩道近くを車で走ってみたが、両サイドに車の高さほどの草が生い茂っていました。	—	—

①



②



③



④



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③	令和3年8月10日	異常なし 度会橋下の芝あたりに、花火の燃カスが少しありました。	位置一⑤ (写真下段)	—
④	令和3年8月18日	異常なし 長く続く雨でダムを放流したが、水位が高くなったが堤防等には異常がない。	位置一⑥ (写真下段)	—

⑤



⑥



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和3年8月2日	異常なし	—	—
⑥	令和3年8月9日	異常なし	—	—
⑦	令和3年8月19日	異常なし 雨天が続いた後のためか、小さなゴミ やプラスチックなどが河岸に散見され た。	位置⑦	—
⑧	令和3年8月31日	異常なし	—	—

⑦



# 【宮川水系】

## 宮川①②



# 【宮川水系】

## 勢田川①

