

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|-------------------------|---|----|------|
| | 令和3年 8月4日(水) 9時半 | 異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の法面雑草が伸びて視界はよくないが、ゴミが散見され見苦しい。 ・最下流のサッカーグラウンドでは機械を投入して芝刈などグラウンド整備中。 | — | — |
| | 令和3年 8月10日(火) 9時 | 異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・以前にも何度か指摘していることであるが、巡視中に大型ダンプに出くわした。軟弱な簡易舗装道路に重量車両の通行は制限すべきである。 ・河川敷のグラウンドは何れも良好に手入れされている。 | — | — |
| | 令和3年 8月18日(水) 9時半 | 異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側天端道路脇には相変わらず小形のゴミが散見され、見苦しい。 ・河川敷は全域よく整備されているが、水たまりあり。 ・河道水量はここ2・3日の雨で、水量やや多し。 | — | — |
| | 令和3年 8月23日(月) 12時 | 異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・R23アンダーパスから本郷橋までの天端道路の傷みが激しい。以前にも指摘したが、この簡易舗装の道路から大型ダンプの通行を制限してほしい。 ・連日の雨で河道の水量多し。 | — | — |
| | 令和3年 8月30日(月) 10時 | 異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・巡視範囲内の法面雑草が全体に伸びてきた。 ・本郷橋より上流側河川敷の芝刈りが始まった。 ・本郷橋より下流側は問題なし。 ・河道水量は通常程度。 | — | — |

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|-----------|--|--|------|
| ① | 令和3年8月1日 | 異常なし 比較的雨などがあるので川の水量もかなりあると言える。 6.0km付近はあまりゴミなどは見られないが、トリアル付近の左岸は食べた後のゴミなどが車から捨てられているような感じである。 |  | — |
| ② | 令和3年8月11日 | 異常なし 河原田橋より500mほど下流地点を見てみると、思った以上に水量はない。上流部と比べても少なく、どこに水が消えているのかと思う感じである。 周囲の様子では、ぱっと見だがゴミは少ないように見えるが草木で見え隠れしている感じである。 |  | — |
| ③ | 令和3年8月13日 | 異常なし 最近雨が降っている分かなり水量が多く見られる。 6.0km付近では透明度はある。 周囲にはゴミもなくきれいである。 草木は兩岸にかなり生い茂っている状態である。 |  | — |
| ④ | 令和3年8月22日 | 異常なし 雨がやみつつあるが、水量は思った以上にある。 時々この2.8km付近の合流地点で、魚釣りをしている人を見かける。 右岸はやはりゴミは少なく、下流部の方には木に紛れていくつかが存在している。 |  | — |
| ⑤ | 令和3年8月29日 | 異常なし 晴れる日が多くなってきているが、川の水量はまずまずあると言える。 貝塚橋付近を左岸から写真を撮っているが右岸では道路の拡張工事がなされているようである。 上流部ではゴミはあまり見られない。 |  | — |

鈴鹿川水系鈴鹿川右岸(鈴鹿川第2頭首工付近～庄野橋付近)

河川愛護モニター報告


| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|-----------|---|---|------|
| ⑥ | 令和3年8月5日 | 異常なし バーベキューの網、吸殻などが放置されているところがある。 草が一部長くなっているところがある。 鉄製のテーブルがかなり腐食している。 |  | — |
| ⑦ | 令和3年8月13日 | 異常なし 雨でほとんど人がいないが3人ほどパターゴルフの人がいた。 思ったより水の量は多くなさそう。 周辺道路もスムーズに車がながれていた。 |  | — |
| ⑧ | 令和3年8月16日 | 異常なし 大雨の中でバーベキューをしている10人以上の家族グループがいた。 大雨による被害や、コロナ感染の面でも心配になった。 |  | — |
| ⑨ | 令和3年8月20日 | 異常あり 雨で河川敷の歩道が冠水していた。 駐車場入り口に大きなトラックがいて、駐車場に入れなかった。 車をとめられなかったので写真も撮れなかった。 | — | — |

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】(田辺淳モニター)


内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで



活動範囲【1】(中島倫夫モニター)

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川②



活動範囲【3】(秋葉美香モニター)
鈴鹿川右岸 (9.8km) 鈴鹿市第2頭首工付近から
(13.0km)鈴鹿市庄野町(庄野橋付近) まで