

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km  
 (左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年9月2日	異常なし 3時頃に急に激しい雨が降った。 9月に入ったが天気が安定しない。 今年は鮎取りに川に来ている人が少ない気がする。 この時期は水が出るとガリをする人、投網を打つ人がいるのだが。	—	—
	令和3年9月9日	異常なし 櫛田川から水を取っている用水路が8月いっぱい水が流れなくなった。 毎年の事なのだが水魚が死んで臭いがでている。 わずかずつ水を流してもらうわけにはいかないものかと思います。	—	—
	令和3年9月16日	異常なし 櫛田川の水量は、標準位の水量を保っている。 堤防、河川敷の草がだいぶ背が高くなってきた。 台風14号が迷走して、17日～18日にかけて、日本に近づいて上陸するかもしれないとニュースが伝えている。	—	—
	令和3年9月22日	異常なし 先週末の台風で、川もかなり増水し、気温も下がってきているので鮎が下ってきている。 堤防から見ると、河川敷、田の畦道に彼岸花が今を盛りに赤い花を咲かせている。	—	—
	令和3年9月29日	異常なし 大型の台風16号が近づいているが、この地方への大きな影響はなさそうです。 櫛田川では、堤防、河川敷の工事が数多く行われている。右岸・左岸の安全のバランスは大変だと思う。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～佐奈川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年9月3日	異常なし 櫛田川の水量少なく水の汚れが目立つ。 水の透明度が悪い。 河川敷内ゴミが目立つ。	—	—
	令和3年9月10日	異常なし 右岸左岸堤防の草の伸びが早い。草刈りの準備が始まる。 堤防、法面等に異常なし。	—	—
	令和3年9月17日	異常なし 16日より雨、秋雨前線と17日14号台風。 迷走台風が紀伊半島に再上陸し雨多く、川の水が増水も特に異常なし。 堤防、法面、道路等、特に異常なし。	—	—
	令和3年9月24日	異常なし 管内、右岸左岸堤防、法面、道路等に異常なし。 雨が多く川の水量も多い。落ち鮎漁、の投網等の入漁者が数名。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km  
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年9月1日 (水) 曇り後雨	異常なし 15:30～ 約1.6kp～2.1kp 巡視 施設の異常なし。 目立ったゴミなし。 池上橋下の堰で魚釣り1名あり、10cm弱の魚を釣ってはリリースしていた。 後からもう1人がルアー釣りを始めた。 両名とも中年男性。	—	—
	令和3年9月10日 (金) 晴れ	異常なし 14:05～ 田子田橋から上流5.0kp 付近巡視 施設の異常なし。 水質の濁りなく、水流は穏やかに流れていた。 佐奈川周辺の稲刈りも終わり、ゆったりとした時間の流れを感じた。	—	—
	令和3年9月18日 (土) 晴れ	異常あり 14:20～ 0.0kp～0.8kp 左岸巡視 不法投棄 桜つつみ公園前橋上に白色軽トラックが西向きに止まり、荷台から枝や草の様なものを数回投げ捨て、バックして東方へ立ち去った。投機者は中年風の男1名。 その他は異常なし。 台風14号の通過後であり、櫛田川との合流点付近でも水流があった。濁流に今年生まれた、鴨が数羽浮かんでいた。	—	巡視で確認する。
	令和3年9月24日 (金) 晴れ	異常なし 10:30～ 池上橋1.8kp～3.0kp 右岸巡視 施設の異常なし。 目立ったゴミなし。 水流のあるところは水質の濁りなし。 サギ4羽が水道橋で休んでいた。鴨の姿は見掛けず。	—	—

# 【櫛田川水系】


## 櫛田川 ①②

### 活動範囲【8】(奥田正己モニター)

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)から  
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで  
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から  
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

### 活動範囲【7】(横井章モニター)

櫛田川左岸(0.0km) 松阪市高須町(河口部付近)から  
(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで  
櫛田川右岸(0.0km) 松阪市松名瀬町(河口部付近)から  
(7.0km) 松阪市高木町地内まで



# 【櫛田川水系】佐奈川①

