

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年9月2日	異常なし 宮川左岸の道路を車で走る。 空き缶など小さなゴミは点々とみられるものの道路沿いに大きなゴミが落ちている様子はなし。	—	—
②	令和3年9月20日	異常なし 7.7kmあたりの降り口から、中須遊歩道付近を車にて走る。 散歩者もみられない、 工事もしていて、工事車両の出入りも多いためかもしれない。	—	—
③	令和3年9月30日	異常なし 明日から緊急事態宣言が解除という方が見に来ていたぐらいで静かでした。 まだ、入り口は閉鎖されているため、入り口駐車場より奥には行けません。	—	—

宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和3年9月18日	異常なし 台風14号の影響の雨で、大台付近が大雨でしたので、宮川の水がかなり増水している。 船の持ち主が増水したため整備をしていた。	位置一④ (写真下段)	—
⑤	令和3年9月28日	異常なし 堤防の除草も終わりきれいになり、散歩の人も喜んでいる。 佐八町堤防入口の鍵が交換の必要があるように思われる。(堅い)	位置一⑤ (写真下段)	—

④



④



⑤



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和3年9月9日	異常なし	位置一⑥ (写真下段)	—
⑦	令和3年9月18日	異常なし 台風通過後のためか、小さなゴミが浮いているのが散見される。	位置一⑦ (写真下段)	—
⑧	令和3年9月25日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可 (桧尻川排水機場向かい側付近)	位置一⑧ (写真下段)	—
⑨	令和3年9月30日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可 (桧尻川排水機場向かい側付近)	位置一⑨ (写真下段)	—

⑥



⑦



⑧




⑨



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

