

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km
 (左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年10月2日	異常なし 昨日から鮎の禁漁期間に入っている。 川の水も丁度良い水量になっている。 昨年度までは河川敷の工事は、出水期には行われていなかったが、今年各地で行われている。	—	—
	令和3年10月8日	異常なし 気温の高い日が続いている。10月とは思えない暑さだが、堤防法面、河川敷にはセイタカアワダチソウ、ブタクサ、ススキ、背の高いススキのような草が黄色や薄茶色の秋の気配を感じさせてくれている。	—	—
	令和3年10月16日	異常なし 魚見橋下流左岸の樹木の伐採が始まっている。 東部中学校の周辺の堤防、河川敷の伐採と工事が進んでいる。 今年2回目の草刈も右岸上流から始まり、井口中町辺りまで進んできた。	—	—
	令和3年10月22日	異常なし 松名瀬の中洲の工事が終わったのかきれいに整地されている。 堤防法面の草刈が左岸、右岸共に魚見橋まで進んできている。 バス釣りであろうか、所々で竿を振っている人がいる。	—	—
	令和3年10月29日	異常なし 昨年に続き、今年も被害がでるような洪水は起きなかった。出水期も過ぎ、今年も大丈夫だろう。 禁漁期間が過ぎ、新屋敷堰の下流ではチラホラ鮎獲りの人がいる。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～佐奈川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年10月1日	異常なし 右岸、早馬瀬川原で落ち鮎漁等で河川敷に人出多い。 河川敷にゴミ等が目立つ。	—	—
	令和3年10月8日	異常なし 右岸、左岸の堤防法面、道路は特に異常なし。 管内草刈り進む。	—	—
	令和3年10月15日	異常なし 櫛田川の水量は少なく、落ち鮎漁が盛ん。 管内右岸、左岸の堤防法面草刈りは終わりかも。	—	—
	令和3年10月22日	異常なし 櫛田川右岸、左岸の堤防等、特に異常なし。 冬の風物詩、鴨等の渡り鳥あり。	—	—
	令和3年10月29日	異常なし 10月25日から26日の朝、雨が多く降る。川の水が増水も異常なし。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年10月4日 (月) 晴	異常なし 15:25～ 櫛田川祓川統合頭首工～ 佐奈川起点～新橋 施設異常なし。目 立ったゴミの投棄なし。 堤防道路にて、除草作業が行われて いた。 櫛田河道堰で魚釣り1名と投網する人 1名あり。堰の際で小魚が群れていた。	—	—
	令和3年10月10日 (日) 小雨	異常なし 9:40～ 池上橋～大峯橋 施設異常 なし。堤防道路上に除草後の草や小石 が気になったが、目立ったゴミの投棄は なかった。 池上橋下から上流2.4kp付近まで、堰 の影響を受けて水流は見れず、2.4kp 上流は濁りなく流れていた。	—	—
	令和3年10月13日 (水) 曇後雨	異常なし 15:10～ 新西山橋～佐那神社まで 巡視 施設異常なし。目立ったゴミもな し。 西山橋下の水量は川底から15cm位で 濁りなし。川底は岩盤で、せせらぎ音が 心地よく響いていた。この橋は結構な歴 史を感じた。	—	—
	令和3年10月22日 (金) 晴	異常なし 15:05～ 池上橋から新橋右岸を巡 視 施設異常なし。目立ったゴミなし。 無風でおだやかな天気。池上橋の堰に ルアー釣り1名あり。 水の濁りなく、水面は鏡のように辺りの 風景を写していた。 白サギの他、水鳥が鉄橋下の川面に 群れていた。	—	—

【櫛田川水系】


櫛田川 ①②

活動範囲【8】(奥田正己モニター)

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】(横井章モニター)

櫛田川左岸(0.0km) 松阪市高須町(河口部付近)から
(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで
櫛田川右岸(0.0km) 松阪市松名瀬町(河口部付近)から
(7.0km) 松阪市高木町地内まで



【櫛田川水系】佐奈川①

