

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年10月6日	異常なし 玉城水辺の楽校には、2組の利用者が ありました。1組はテントを張ってくつろい でいる様子でした。 少し草ものびてきている様です。 大きなゴミなどはありませんでした。	位置一① (写真下段)	—
②	令和3年10月16日	異常なし 水辺の楽校で魚釣りをしている方と出 会いました。楽校から奥に入って出た宮 川で釣りをされていたそうで、ここでは シーバスやスズキが釣れるそうです。	—	—
③	令和3年10月29日	異常なし 左岸通りを車で走りました。特に変わっ たところはありませんが、工事車両が多 いです。	—	—

①



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和3年10月10日	異常なし 堤防等異常なし。 緊急事態宣言も解除され、昼田の キャンプ場も沢山の人でいっぱいである。	位置一④ (写真下段)	—
⑤	令和3年10月14日	異常なし 大倉町堤防の下が、イノシシにたくさ ん土を掘りおこされている。	位置一⑤ (写真下段)	—
⑥	令和3年10月22日	異常なし 宮川に水位も下がり、落ち鮎漁が解 禁になり、沢山の人でいっぱいである。	位置一⑥ (写真下段)	—

④



⑤



⑥



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦	令和3年10月6日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可 (桧尻川排水機場向かい側付近)	—	—
⑧	令和3年10月14日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可 (桧尻川排水機場向かい側付近)	—	—
⑨	令和3年10月21日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可 (桧尻川排水機場向かい側付近)	—	—
⑩	令和3年10月27日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可 (桧尻川排水機場向かい側付近)	—	—



# 【宮川水系】

## 宮川①②





# 【宮川水系】

## 勢田川①

