

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年12月3日	異常なし 空は晴れていて、浮雲があちこちに。微風ながらも頬に当たる風はやはり冷たい。 香良洲頭首工上流ではさざ波で、海鴨の群れ(50羽)体を休めていた。 水量は放水路のみ。 今日が残念なことに、いつも気にしている大きなゴミ袋が3個、堤防下に投棄されていた。(長さ1m、中身は食材容器)		12/3 撤去完了
②	令和3年12月9日	異常なし 空は雲ひとつなく秋晴れ？でポカポカ陽気で寒さは感じず、南方向の堀坂山、西方向の青山高原がくっきりと見られた。 西日で堤防法面の草むらが反射して緑色が映えて綺麗。行き交う車の量も少なく、人気もなくてのんびりとした気分。 香良洲頭首工は波立ちもなく、越流量は放流口以外からも。		—
③	令和3年12月15日	異常なし 西風は吹いているが寒さはあまり感じない。 香良洲頭首工では上流側で、多少さざ波が見られるがいつもどおり静か。 水量は放水路からで白波は見られない。 堤防法面では、投げ捨てられた空き缶、ペットボトルが目についた。想像ですが(同じ人が同じ時間に同じ物を投捨てている)のでは。		—
④	令和3年12月23日	異常なし 12月末とはいえ、風もなく穏やかな感だった。(気温14度) 堤防を散歩している姿がちらほら見掛けた。空気が澄んでいるせいか、遠くの山々がくっきり見られさわやかな気分。 久しぶりに香良洲頭首工に降りてみた。川面もさざ波程度。放水は左岸側のみ多少白波が。 静かな新年を迎えられそう。		—

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和3年12月4日	異常なし 1. 2km八太排水樋管 親子散歩 6名。 1. 6km波瀬川頭首工 清流で川底が見える。サワガニ1匹泥の中にいた。 2. 0km八太橋近く アイサギ1羽 コザキ1羽。 3. 6km弘法井頭首工 コイ2匹。		—
⑥	令和3年12月9日	異常なし 1. 0kmアオサギ1羽 コサギ1羽。 1. 8kmカワウ2羽 コサギ1羽 清流で川底が見える。ヌマエビ1匹 散歩1名。 2. 0kmコサギ1羽 八太橋下の水草が多い。水草にハヤが1匹。		—
⑦	令和3年12月14日	異常なし 2. 8km清流で川底が見える。水草が多い。ススキの穂が水面に映っている。カイツブリ1羽。 3. 0km神場橋下で水草の上に大根の葉が捨てられていた。 3. 6kmコイ1匹。 1. 8km左岸アライグマ3匹 上流方向に行った。		—
⑧	令和3年12月21日	異常なし 3. 6kmカモ1羽 カワウ1羽 コサギ1羽 コイ6匹 井関排水樋管でピンク色の花が咲いている。 4. 7kmツバキの花が咲いている。清流で川底が見える。 4. 4kmオレンジ色のコイ1匹。 4. 0km赤色の三角ポールが浮いている。 2. 8kmカイツブリ1羽。		—
⑨	令和3年12月27日	異常なし 1. 8km清流で川底が見える。アオサギ1羽 コサギ2羽 カワウ1羽 犬の散歩1人。高野排水樋管前 ツバキの花と枯れ葉が多い。 近鉄橋下近くに青色のシートが浮いている。 3. 0km左岸にスイセンの花。 4. 7km川にツバキの花。 2. 6km左岸にオレンジ色のポールが2本倒れている。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和3年12月8日	異常なし 小川橋～近鉄大阪線の間です。川中の茶色の物は冬の草木。 法面も堤防も綺麗に安定しているようです。 対岸工事中、川でテトラポットの効果はどうだろう。		—
⑪	令和3年12月20日	異常なし ゴム堰廻りの様子です。今年も水量少ないだけです。 中洲や草木も川や自然の営みか。		—
⑫	令和3年12月25日	異常なし 一志橋の処です。何年も前の事、毎年大量のゴミ、ガレキが不法に投棄されていました。近年では見当たりません。		—
⑬	令和3年12月31日	異常なし 大谷川水門近くでは、地域の住民家族2人が野菜(里芋)を洗っていました。(孫が手伝い中) 不法、ポイ捨てではありませんでした。	—	—
⑭	令和3年12月31日	異常なし 名松線上流近くの右岸にキツネの巣穴の跡です。一年経っても雑草生えず、穴は埋まっていて安定しているように見えます。		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

