

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km
(左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年12月2日	異常なし 朝、堤防から川を見ると、この時期にしては水量が多くなっている。新屋敷堰の上を流れている。 魚見橋上流右岸で作っているテトラポットがたくさん数が増えてきた。 左岸の井口堰下流に置かれた。	—	—
	令和3年12月8日	異常なし 昨日と一昨日、この時期にしては珍しく、2日続けての雨だった。 水量も増え、新屋敷堰の上を北から南まで勢いよく水が流れている。濁りも出ている。	—	—
	令和3年12月14日	異常なし 穏やかな川の流れに戻っている。濁りもとれ澄んだ川になっている。 左岸6.4km付近と7.0km付近の堤防道路上部に穴ボコができています。 左岸、右岸共にダンプの往来が多い。	—	市道認定地、 管理者松阪市 に連絡

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年12月3日	異常なし 11月27日、28日櫛田川頭首工(法田、山添町)下流河川敷、川原。一帯のヨシ帯の保全活動、整備、刈り取りを櫛田川第一漁業組合が実施する。理事14名にて重機ユンボ等を使用し、午前8時から午後5時まで河原等も整備する。(奥田参加)	—	—
	令和3年12月10日	異常なし 管内の右岸左岸堤防、法面、道路、特に異常なし。	—	—
	令和3年12月17日	異常なし 櫛田川水量少なく、櫛田橋下河川敷等にゴミ等無く、水の汚れなし。 車、人の出入り少ない。	—	—
	令和3年12月24日	異常なし 櫛田川下流保全活動、新屋敷頭首工下流ヨシ帯保全活動を漁業組合で実施。12月18日漁協理事14名参加(奥田参加)	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年12月2日 (木) 晴	異常なし 10:30～ 池上橋→朝長橋間を巡視。施設の異常認めず。目立ったゴミ等なし。 水量やや多く、全体的に濁っており、川底は見えない。 池上橋下流の堰に、サギ、カワウ、水鳥が2羽ずつ寄り添って休んでいた。 堤公園に、車両4台散歩の人もいた。	—	—
	令和3年12月6日 (月) 小雨	異常なし 10:10～ 池上橋→大峰橋右岸を巡視。施設の異常なし。目立ったゴミ、流木等なし。 池上橋下流の堰辺りは濁って底がみえず、水鳥も不在。大峰橋下の水量は約20～30cmで濁りなく、カイツブリ?か、水鳥が2羽ずつペアで3組仲良く泳いでいた。	—	—
	令和3年12月12日 (日) 曇	異常なし 14:40～ 大峰橋→西山橋を巡視。施設の異常なし。目立ったゴミ等なし。 気温17℃、西山橋下水深約20～30cmで穏やかに流れ濁りはなし。 橋のたもとの空地に数本の山茶花が1本の大木のように、満開で見応えがあった。また、欄干両側に電飾が巻かれ、夜は綺麗な道しるべになりそう。	—	—
	令和3年12月26日 (日) 晴	異常なし 11:25～ 落合橋→新西山橋を巡視。施設の異常なし。目立ったゴミ等なし。 田子田橋下の水深10～20cm、濁りなし。 小野寺橋上流の砂州に、サギ1羽が羽根を休めていて、日向ぼっこをしているように見えた。	—	—

【櫛田川水系】


櫛田川 ①②

活動範囲【8】(奥田正己モニター)

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】(横井章モニター)

櫛田川左岸(0.0km) 松阪市高須町(河口部付近)から
(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで
櫛田川右岸(0.0km) 松阪市松名瀬町(河口部付近)から
(7.0km) 松阪市高木町地内まで



【櫛田川水系】佐奈川①

