

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年 12月5日(日) 16時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷において、30人位の若者が野球の練習中。 ・最下流の野球グラウンド付近に3台、サッカーグラウンド付近に3台それぞれ車を乗り入れて数人が立ち話。	—	—
	令和3年 12月13日(月) 11時 晴 12月14日(火) 15時 晴	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側法面、河川敷の所々に小形の投棄ゴミ散見される。極めて見苦しい。 ・本郷橋より下流側はクリーン。 ・河道の水量やや多し。	—	—
	令和3年 12月21日(火) 11時 晴、北風強	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋上流側法面及び河川敷ゴミ少し。昨日の強風で吹き飛ばされたか？ ・本郷橋より下流側はクリーンな状態を保っている。 ・河川敷には殆ど人影なし。	—	—
	令和3年 12月27日(月) 15時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・前日の雪が未だ残っているが、大きな変化なし。 ・本郷橋より上流側の法面、河川敷に目立ったゴミは見当たらず、比較的綺麗。 ・本郷橋より下流側の法面、河川敷に異常はなし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和3年12月5日	異常なし なかなか雨が降らない感じであるが、しっかりと水量はあるように思える。 トライアルよりやや下流の合流部の写真であるが、草木は枯れている。 右岸にはゴミはほとんど見られないが、左岸はよくポイ捨てみたいなのがみられる。		—
②	令和3年12月14日	異常なし トライアルより若干下流の様子である。水量がかなり減っているのが中央部の砂利が見えるところからわかる。 左岸にはややゴミが見えるが、右岸には見られない。		—
③	令和3年12月25日	異常なし 17時くらいにはもうだいぶ暗く、川の様子を見るのも結構見にくくなっている。 河原田橋やや上流部から撮影したが最近雨が降ったりすることもあり、水量はある。 この辺の右岸はゴミはみられない。		—
④	令和3年12月27日	異常なし 雪が降ったので、内部川沿いに歩いて通勤した。 右側に川があるが雪で周囲が覆われていてなかなか見えない。実は左岸を歩いていて凍結したところに足を滑らせて、打撲してわかったのだが、なぜか右岸は交通量がないのに雪は少なく凍結もしていない(歩道専用部分も)。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川右岸(鈴鹿川第2頭首工付近～庄野橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和3年12月7日	異常なし(PM12:30 雨) 雨のため人も車も少ない。 川の水は濁っていて量が多い。流れも速い。 河川敷の遊歩道は雨のため冠水して通れなくなっていた。	—	—
	令和3年12月14日	異常なし(AM11:30 晴れ) 堤防で刈った草を袋詰めする作業をしていた。 川の水は少なく、流れは速い。水は澄んでいた。 中洲にはススキなど丈が長い草がたくさんはえていた。 周辺は人も車も少ない。	—	—
	令和3年12月19日	異常なし(PM13:00 曇り) クリケット場付近は川岸から川の水が見えないほど、枯れ草が高く伸びて生い茂っていた。 河原にビニール袋などのごみがいくつか落ちていた。 堤防付近はきれいに除草されていた。	—	—
	令和3年12月24日	異常なし(AM10:30 晴れ) 河原の砂地のところで中学生の部活のようなグループがトレーニングをしていた。 川の水は少なく、流れが速い。 ウォーキングや犬の散歩などの人達が10人ほどいた。	—	—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】(田辺淳モニター)


内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで



活動範囲【1】(中島倫夫モニター)

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川②



活動範囲【3】(秋葉美香モニター)
鈴鹿川右岸 (9.8km) 鈴鹿市第2頭首工付近から
(13.0km) 鈴鹿市庄野町 (庄野橋付近) まで