

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年1月7日	異常なし 管内右岸左岸、堤防法面等、特に異常なし。 河川敷に車等の出入り少なくゴミ等もなし。	—	—
	令和4年1月14日	異常なし 河川水量少なく、水の汚れもなく、冬の櫛田川。 佐奈川合流地点より下流、特に異常なし。	—	—
	令和4年1月21日	異常なし 左岸堤防河口より上流10.2km～10.4km堤防道路面の舗装にヒビ割れが目立つ。砂利運搬による原因か。	—	砂利採取業者に連絡済み。作業終了後に舗装を実施予定(管理用通路)
	令和4年1月28日	異常なし 櫛田川管内水量少なく水濁れ。 統合頭首工下流の川床に堆積砂利等撤去作業進む。工事の為、川の水濁りが目立つ。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年1月4日 (火) 晴	異常なし 11:20～ 池上橋→西山橋を巡視。 気温11℃、やや風強し。 施設の異常なし。目立ったゴミや水流を妨げる流木等なし。 水質に濁りなく、水流は緩かだった。 池上橋上流で川鶉の親子が泳いでいた。 堤防の散歩者1名あり。	—	—
	令和4年1月16日 (日) 晴	異常なし 10:30～ 池上橋→大峯橋を巡視。 気温7℃、微風あり、空にはうろこ雲。 施設の異常なし。目立ったゴミ等なし。 人影なし。 水流はゆっくりと流れ濁りなし。 池上橋下の堰から上流にかけ水鳥10数羽が浮かんでいた。	—	—
	令和4年1月23日 (日) 曇	異常なし 11:05～ 大峯橋→西山橋を巡視。 気温5℃、無風状態。 施設の破損等異常なし。 全体的に目立ったゴミなし。 西山橋下の水深約10～20cm。橋のたもとに白スイセンの花が咲き、下流で白サギ1羽が川面を睨んでいた。	—	—
	令和4年1月29日 (土) 晴	異常なし 10:30～ 落合橋→大峯橋を巡視。 施設関係の異常なし。目立ったゴミ等、水流を妨げる物なし。 小野寺橋上下流沿いで何かの工事中。 水量は少ないが、西山橋上流付近から下流へ水の濁り(乳白色)が認められた。 橋上流に白サギ1羽と水鳥数羽がのんびりとしていた。	—	—

【櫛田川水系】

櫛田川 ①

活動範囲【8】(奥田正己モニター)

櫛田川左岸(7.0km) 松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km) 松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km) 松阪市高木町地内から
(11.0km) 多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】佐奈川①

