

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年1月2日	異常なし お正月のこの日、玉城水辺の楽校は4台程の車がとまっており、テントを張っている方もみえました。	—	—
②	令和4年1月16日	異常なし 宮川水管橋近くの杭がきれいに交換されていました。	写真一① (下段)	—
③	令和4年1月26日	異常なし 暖かくなったこの日、玉城水辺の楽校は2組の利用者があるようでした。 中須遊歩道あたりでは、散歩してみえる方や、風揚げされているご夫婦もみえました。	写真一② (下段)	—

①



②



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和4年1月10日	異常なし 1月は雨が少ないので水位もかなり下が り、ゴミその他異常なし。	写真一③ (下段)	—
⑤	令和4年1月23日	異常なし 度会橋の工事で、歩行者専用通路も 十分確保されており、安全対策は十分 でありました。今後も歩行者には十分気 をつけて工事をしてください。	写真一④ (下段)	—

③



④



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和4年1月8日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可。 (桧尻川排水機場向かい側付近)	—	—
⑦	令和4年1月14日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可。 (桧尻川排水機場向かい側付近)	—	—
⑧	令和4年1月24日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可。 (桧尻川排水機場向かい側付近)	—	—
⑨	令和4年1月31日	異常なし 工事のため、一部区間立入不可。 (桧尻川排水機場向かい側付近) 国道23号線との交差点付近にペットボトルなどの浮遊ごみがたくさんあった。	写真一⑤ (下段)	河川巡視にて確認し、回収を行う。

⑤




【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①



活動範囲【12】(増田晋平モニター)
 勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から
 (4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで