

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年 1月2日(日) 15時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・本郷橋より上流側天端道路及び法面に目立ったゴミなど見当たらず。 ・河川敷に遊ぶ人10人くらいあり。 ・本郷橋より下流側は目立った事象なし。	—	—
	令和4年 1月9日(日) 11時 晴、北風弱	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・本郷橋より上流側法面にビニール袋に纏められた空缶、ペットボトルが投棄されている。見苦しい。 ・最下流の河川敷のサッカーグラウンド周辺に20台強の車乗り入れ、30人位の若者がゲーム展開中。	—	—
	令和4年 1月16日(日) 11時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・晴天、無風でJR伊勢線鉄橋下流側の河川敷や、最下流の河川敷には、20～30人の若者が夫々のボール遊びに興じていた。 ・河道の水流は普通。	—	—
	令和4年 1月24日(月) 11時 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・本郷橋より上流側法面のゴミの散乱は相変わらず。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷で、5人位の若者がキャッチボールに興じていた。 ・本郷橋より下流側は特に目につく事象はなし。	—	—
	令和4年 1月30日(日) 11時半 薄曇り、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象見当たらず。 ・本郷橋より下流側の巡視範囲東端近くの法面に木製筆筒の投棄あり。 ・同じく最下流の野球グラウンドに車20台弱を乗り入れ、練習準備中。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年1月7日	異常なし 雨が少ない状況であった。相変わらず左岸は車が通る分ゴミのポイ捨てが見られる。右岸にはあまり見られない。 2. 6km付近で川の護岸工事であろうか、重機が入って川のところで工事を行っていた。		—
②	令和4年1月14日	異常なし 河原田橋付近の写真である。もう少し上流部では河川の工事を行われている。 両岸は草木は枯れ果てている感じである。 最近では雪がちらほら降っているので気温も低い日が多い。		—
③	令和4年1月23日	異常なし 1月になり、多少なりとも雨が見られるようになった。 17時くらいでこの暗さである。川沿いの歩道はかなり危険に感じる。 6. 0km付近は周囲の草木は枯れている感じである。		—
④	令和4年1月30日	異常なし 13時位の様子で、川にはあまり水はなく、流れもかなり緩やかである。 2. 8km付近の工事は埋め立てだろうか、川幅はかなりせまくなっている。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川右岸(鈴鹿川第2頭首工付近～庄野橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和4年1月5日	異常なし(午前10時 晴れ) 河原はととも風が強く寒い日だった。 犬の散歩やウォーキングなどの人がまばらにいる。 水量は普通。 川の横はきれいに除草されていた。		—
⑥	令和4年1月19日	異常なし(午前11時20分 晴れ) 河原はととも風が強く寒い日だった。 周辺は人も車も少ない。 川の水量は少なく、水の流れは速い。		—
⑦	令和4年1月24日	異常なし(午前11時 曇り) 明け方まで雨だったせいか、水の流れは速く水量は多い。 ところどころに高く伸びた草があったが概ねきれいに刈り取られていた。 風がととも冷たく、周辺は人も車も少ない。 ごみなども落ちていなかった。		—
⑧	令和4年1月29日	異常なし(午前10時 晴れ) 水の流れはおだやかで、水量も少ない。 穏やかな晴れの日だったが、不思議なことにウォーキングや犬の散歩の人など誰もいなかった。		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】(田辺淳モニター)


内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで



活動範囲【1】(中島倫夫モニター)

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川②



活動範囲【3】(秋葉美香モニター)
鈴鹿川右岸 (9.8km) 鈴鹿市第2頭首工付近から
(13.0km)鈴鹿市庄野町(庄野橋付近) まで