

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km
 (左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年2月4日	異常なし 管内河川水量少なく、水涸れ状態。 右岸左岸堤防等、特に異常なし。	—	—
	令和4年2月11日	異常なし 右岸左岸堤防法面等、特に異常なし。 河川敷ゴミ等無く、車、人の出入り少なく、冬の川生物見当らず。	—	—
	令和4年2月18日	異常なし 左岸山添地内河川敷の土砂撤去作業 が終わりそう。 川の水濁りが目立つ。	—	—
	令和4年2月25日	異常なし 櫛田川、佐奈川合流地点で、冬の鳥カ モ類が多く、そろそろ渡り鳥の異動かも。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年2月4日 (金) 晴	異常なし 10:45～ 池上橋から基点まで巡視。 施設の異常等なし。目立ったゴミ等なし。 流れを妨げるものなし。川の濁りなし。 基点(合流)付近の水量が少なく、係留中の船は川底に胡坐をかいた。 各所でカワウ?、カイツブリ?の水鳥が賑わっていた。	—	—
	令和4年2月11日 (金) 晴	異常なし 10:40～ 大峯橋から池上橋を巡視。 施設の異常なし。目立ったゴミなし。 水流は緩やかで濁りなし。 池上橋の堰にカワウの親子10羽余りが浮かんでいた。 堤防法面は、冬枯れから緑が戻る兆しが見受けられた。	—	—
	令和4年2月19日 (土) くもり	異常なし 10:50～ 池上橋から大峯橋を巡視。 施設等の異常なし。 川の流れを妨げるものや、目立つゴミなし。 川の流れは緩やかで濁りなし。 池上橋の堰にカワウ等がいつものように群れていた。 大峯橋下流で鯉が背ビレで波紋を作っていた。	—	—
	令和4年2月23日 (水) 晴	異常なし 13:30～ 小野寺橋から西山橋を巡視。施設の異常なし。目立ったゴミはなし。 川の流れは緩やかで濁りはなし。 西山橋下の川の水幅約7mで、水深約10m。 水鳥や魚等も見られなかった。	—	—

【櫛田川水系】

櫛田川 ①

活動範囲【8】(奥田正己モニター)

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】佐奈川 ①

