

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年 2月7日(月) 11時頃 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の法面には相変わらず所々に小形のゴミが散見される。 ・R23橋の上流側河川敷及び最下流にあるサッカーグラウンドで禁止事項のゴルフをする人あり。	—	—
	令和4年 2月12日(土) 15時頃 晴、東風弱	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の法面にはゴミが散見される。 ・河川敷には、寒さが和らぎ人影が見られる。 ・本郷橋より下流側は異常なし。 ・河道の水量は普通。	—	—
	令和4年 2月20日(日) 11時半頃 曇、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の法面はゴミが問題。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷及び最下流の野球グラウンドで10人くらいが練習中。 ・河道の水量はやや少な目。	—	—
	令和4年 2月28日(月) 16時頃 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の天端道路脇及び法面の所々に車より投棄されたと思われる小形ゴミが散見される。特にR23及びJR伊勢線のアンダーパス出入口付近に集中している。見苦しい！	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年2月6日	異常なし 内部小より100mほど上流に行ったところを撮影した。 水量はあまりなく、普通に歩いて渡れそうなくらいで流れも緩やかであった。下流部と違いゴミは見当たらず、人の往来もある。		—
②	令和4年2月11日	異常なし トライアル付近の川の様子である。砂利の採取で重機が入ってきている。 川の水量が少ないこの時期は砂利を取るのには比較的容易である。 右岸にはゴミがほとんど無く、左岸にはゴミがよく捨てられている。		—
③	令和4年2月20日	異常なし ちょこちょこ雪が降ったりしているが、降水量としては少ない。 6.0km付近であるが昨年は枯れて水がないときもあったが、今年度は水が流れている。 上流部にはゴミは両岸に見られないが、トライアル付近はやや見られる。		—
④	令和4年2月27日	異常なし 6.0km付近はかなり水は少ない。流れも目に見えるような感じにはない。 上流部にゴミなどはないが、内部橋～河原田橋の左岸にはスーパーの袋に包んだゴミ(弁当やカップラーメンか?)が毎日落ちている。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川右岸(鈴鹿川第2頭首工付近～庄野橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和4年2月3日	異常なし(AM11:45頃 晴れ) 周辺は風も弱く穏やかだった。 水量は少なく、流れは速かった。 犬を連れた人が多かった。広いところで犬たちも生き生きとしている様子で、見ていて微笑ましく思った。		—
⑥	令和4年2月6日	異常なし(PM1:30頃 晴れ) 風が弱く穏やかな天候だった。 川の水は少なく、流れは緩やか。 グラウンドゴルフの方が10人ほどいた。 周辺の草はきれいに刈り取られていた。		—
⑦	令和4年2月15日	異常なし(PM1:30 曇り) クリケット場付近の河原は草が生い茂り、川面の水は見えなかった。 川原の外側は草はきれいに刈り取られていた。 近くの高校生たちがランニングなどしていた。		—
⑧	令和4年2月21日	異常なし(AM11:00 曇り) 緑地、川の両岸には雪が積もっていた。 車も人もいない。 水量は少く、水の流れも緩やか。 雪が積もっていたので、ごみなどが落ちているかは不明。		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】(田辺淳モニター)

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から
(6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで



活動範囲【1】(中島倫夫モニター)

鈴鹿川左岸 (3.2km) 四日市市河原田町 (塩浜大橋付近) から
(6.6km) 鈴鹿市高岡町 (鈴鹿橋付近) まで

活動範囲【3】(秋葉美香モニター)
 鈴鹿川右岸 (9.8km) 鈴鹿市第2頭首工付近から
 (13.0km) 鈴鹿市庄野町 (庄野橋付近) まで