


雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年3月3日	異常なし 3月に入ったがまだ西風は冷たい。土手の裾に白い水仙の花があちこちで見られた。西風に背を向けユラユラ揺られて春を待ち焦がれている様子。 香良洲頭首工では大潮の干潮時で下流側では砂場が多く見られた。 コンクリートの部分に立つと川面からの西風はまだ冷たく、長時間はムリ。		—
②	令和4年3月10日	異常なし 雲出橋(県)～雲出川橋梁(JR)右岸工事本格化。完成後は見通しも良く、すっきりしてウォーク散歩にもってこい。 残念な事に2箇所で投げ捨てゴミ袋(10個余)を見かけた。 ①R23雲出大橋土手(3.6km)ビニール袋10個以上散乱。 ②香良洲頭首工脇の堤防土手にもビニール袋が散乱していた。		家庭ごみの 不法投棄 3/10回収済
③	令和4年3月17日	異常なし 昨晚、東北で地震発生(震度6強)津からは離れているが気になる。 空は春霞で特に北西方向の空は黄砂なのか見通が良くない。 黄色い水仙の花が5輪、西を背にして(東向)。場所は右岸JR鉄橋から少し下った。黄色は目に付きやすい。 頭首工の水量は多くはない、下流の水辺で鴨の群れが30羽。		—
④	令和4年3月24日	異常なし 昨日の雨で、西風も冷気はなく春の陽気、桜はまだつぼみ。 香良洲頭首工の水量は少ないが全巾で越流していた。 下流では砂場が広がり、この陽気でシジミ取りの人が3人ほど出会った。期待を膨らませて楽しそうな雰囲気を感じた。 香良洲橋が完成し(27日)香良洲町への3本の橋が通行可。		—

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和4年3月2日	異常なし 1.5km地点葦の間にアオサギ。 1.7km地点カワウ2羽。 1.8km地点丸い石が多く対岸に渡れる。 3.0km地点カワウ1羽。 3.2km地点入江の砂地に緑の藻が発生している。 4.2km地点山本橋下入江に緑の藻が浮いている。		—
⑥	令和4年3月6日	異常なし 3.6km地点コイ12匹、アオサギ2羽、チュウサギ1羽、カワウ1羽。 4. 6kmJR第三橋下コイ1匹。 4.4km地点薄茶色のコイ2匹、オレンジ色のコイ1匹、黒色のコイ1匹。 3.7kmカモ2羽。 4.0km地点清流で石に緑の藻が付着している。 1.4km地点左岸、犬の散歩1名。		—
⑦	令和4年3月11日	異常なし 2.8km地点コイ5匹、カイツブリ1羽、カワウ1羽。 3.0kmカワウ2羽。 3.6km地点コイ11匹、カモ6羽、チュウサギ1羽、アオサギ1羽、カワウ1羽。 4.6km地点葦の間の入江に緑の藻が浮いている。 1.6km左岸農家の軽トラック駐車。右岸斜面で子供が1名遊んでいた。		—
⑧	令和4年3月19日	異常なし 3.3kmJR第二橋下、中州がなくなっている。コイ2匹。 3.5km地点カモ10羽、カワウ1羽、チュウサギ1羽、コイ1匹。 4.4kmコイ1匹。左岸にタンポポ、ツクシ。 4.6kmツバキの花が河川敷に落ちている。 2.8km左岸。黄色い菜の花と白いランの花が咲いている。		—
⑨	令和4年3月27日	異常なし 1.6km地点波瀬川頭首工下流中州に菜の花が咲いている。 1.8kmアオサギ1羽、カワウ1羽、羽を広げている。 1.4km右岸斜面で2人散歩。公園のようだ。 2.1kmコイ5匹。 2.8kmコイ2匹。 3.6km普段見ないマガモ1羽とカルガモ10羽。 4.4kmオレンジ色のコイ。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和4年3月9日	異常なし 3.6km付近に数カ所の竹の群生あります。 毎年拡大しているようです。竹林になりそうです。 (写真消失)	-	-
⑪	令和4年3月16日	異常なし 伊勢道の橋の名称プレート2つあります。 名称も中村川橋と堀の内橋の二つです。 どちらが本当だろうか。 (写真消失)	-	-
⑫	令和4年3月23日	異常なし 1km付近です。 自然木と共に黄色い花満開中ですが、遣伝子組み換えの野菜ではないかな。 雲出川でも見かけました。	-	-
⑬	令和4年3月28日	異常なし ゴムゼキ下流～名松線までの間には中州が多い。毎年拡大しているようです。 右岸に雑木多数、なんと西洋クルミまで自生。 ネコヤナギは20年くらい前、護岸工事の時植付けてありました。		-
⑭	令和4年3月31日	異常なし 夫花寺橋近くの右岸の狭い処に植樹されたであろう、桜の古木二株。 花は咲きましたが、朽ち果てそうな木肌でウドもありそうです。 台風で倒木となりませんか。		-

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

