

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km
 (左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年3月4日	異常なし 右岸左岸堤防、法面、道路等特に異常なし。 川の水流れ弱く、水の濁り少し有り。 上流で川の中、工事中有り。(庄、あたり)	—	—
	令和4年3月11日	異常なし 櫛田川活動範囲、佐奈川合流点より下流、河川敷及び川の流れ等、特に異常なし。	—	—
	令和4年3月18日	異常なし 櫛田橋下右岸河川敷等にゴミ。 粗大ゴミ、バーベキュー跡など目立。 陽気がよくなり、人の出入りが多くなる。	—	—
	令和4年3月25日	異常なし 川の水量が低く、水量も少ない。 水の汚れ有り。 鮎の稚魚の遡上に影響有りかも。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年3月2日 (水) 晴	異常なし 11:25～ 池上橋から西山橋を巡視。 施設の破損等なし。目立つゴミ投棄なし。 気温13℃。暖かさを感じるせいか、いつもより水鳥が多くいた。 西山橋北側に梅の花が咲き、カワセミが川辺を飛んでいた。	—	—
	令和4年3月12日 (土) 晴	異常なし 11:30～ 池山橋から佐奈川基点を巡視。 施設の異常なし。目立ったゴミなし。 気温20℃。暖かく風が気持ちよく感じた。 水流は緩やかで濁りなし。 池上橋堰に水鳥数羽が浮かび、堤公園では梅見をしている老夫婦がいた。	—	—
	令和4年3月17日 (木) 晴	異常なし 11:35～ 池山橋から大峯橋を巡視。 施設の破損等異常なし。目立ったゴミなし。 気温19℃で暖かい。 川の濁りなく、緩やかに流れていた。 川の堤防法面に草の緑が目立つようになり、堰ではカワウ10数羽がのんびりしていた。	—	—
	令和4年3月21日 (月)	異常なし 10:05～ 小野寺橋から西山橋まで巡視。 施設等の異常なし。目立ったゴミもなし。 小野寺から西山橋まで薄水色に濁って流れていた。 西山橋詰めに桜の大木2本があるが、まだ小さな蕾状態。咲けばちょっとした見所になる。	—	—

【櫛田川水系】

櫛田川 ①

活動範囲【8】(奥田正己モニター)

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】佐奈川 ①

