

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年 3月6日(日) 11時 曇、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の天端道路及び法面にゴミ散見。 ・本郷橋より下流側に異常は見当たらず。 サッカーグラウンド周辺に多数の車を乗り入れ、大勢の人がサッカーを楽しんでいた。	—	—
	令和4年 3月13日(日) 9時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の天端道路脇に投棄ゴミが多い。 ・R23、JR伊勢線のアンダーパス付近が酷い。 ・JR伊勢線鉄橋下流側河川敷及び最下流の野球グラウンドでは夫々練習試合を行っていた。	—	—
	令和4年 3月20日(日) 12時 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の法面には以前報告しているゴミが放置されたままの状態。新しい物は少ない。 ・河川敷は伊勢線鉄橋下流側の下流側及び最下流のグラウンドで多くの若者が練習中。	—	—
	令和4年 3月28日(日) 9時 北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の道路及び法面に新しき事象はなく、従来から放置されている小形ゴミが放置されたままである。 ・範囲内の河川敷の枯れた草の下から僅かに新芽が顔を出し、全体が薄緑色で、春到来の景色である。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年3月6日	異常なし 河原田橋付近を上流から撮った様子。雨も少ないせいかかなり水量はない。 やや上流の砂利の採取もほぼ終わったような感じである。 左岸は相変わらずポイ捨てのようなゴミが見られる。		—
②	令和4年3月11日	異常なし 3月に入り、だいぶ日が長くなってきた感じである。 河原田橋より200mほど下流部で写真を撮った。 見た目は川の近くにはゴミの投棄などは見られないが、草木に隠れてペットボトルなどが見え隠れしているようである。		—
③	令和4年3月19日	異常なし 最近雨が降ることもあり、水量がやや見られるようになった。 河原田橋やや上流であるが、まだまだ草木が生い茂るにはかかりそう。 やや上流の合流するところには釣りをする若者が2人いたのは珍しかった。		—
④	令和4年3月28日	異常なし 1. 6km付近をみると、だいぶ暖かくなったのか緑の部分が増えてきている。 目立つゴミはないが草木に隠れてちょこちょこあるような気がする。 3月になり雨も少し降っている分、水量も少しある。		—

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和4年3月3日	異常なし(AM11:45くもり) クリケット場付近、駐車場に車が2, 3台停まっていた中で人が寝ていた。歩いている人などはいなかった。 中州には草が高く生えていて、ビニールごみなどが引っかかっていた。 川面は背の高い草が生い茂り全く見えなかった。		—
⑥	令和4年3月20日	異常なし(AM10:30くもり) クリケット場ではサッカーの練習、レッスンが行われており沢山の子供とコーチがいた。他の人は見当たらなかった。 川岸からは草で水面が見えなかったが、橋から見たら水量が少ない様子だった。		—
⑦	令和4年3月28日	異常なし(AM11:30晴れ) 定五郎橋付近、水の流れは早く、水量は少なかった。 川の水はきれいに澄んで見えた。 ウォーキング、グラウンドゴルフ、犬の散歩の人が沢山いた。 菜花が咲き、鶯が鳴いていて春らしい光景だった。		—
⑧	令和4年3月31日	異常なし(AM11:00晴れ) クリケット場付近、川の中州はやはり背の高い草が多く、水面は見えなかった。 川原には、吸殻やビニールごみが多く落ちていた。吸殻は、火の不始末で火災等が起きないか気になった。 (最近空気が乾燥しているので特に。)	写真－④ (下段)	—

写真－④



【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①



【鈴鹿川水系】

鈴鹿川②

