

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年5月10日	異常なし 度会橋付近から玉城町岩出まで車で走ってきました。 ゴミが至る所に点々とあるのは変わりませんが、川の流れもゆっくりで穏やかです。	—	—
②	令和4年5月18日	異常なし 玉城水辺の楽校には平日にもかかわらず、たくさんの車があり、どの車も皆テントを張って楽しんでいる様でした。 中須遊歩道あたりでは、大きな鳥を見つけました。残念ながら後ろからしか撮れませんでした。ホトギスの鳴き声が聞こえたり、生き物の活発な様子が感じられます。	写真－① ② (下段)	—
③	令和4年5月25日	異常なし ずいぶん暖かくなり、雑草が目立つようになってきました。 雑草の中でも、チガヤというイネ科の植物や、紫色の花、シロツメグサなど雑草でお花見が楽しめます。(水辺の楽校付近)	写真－③ (下段)	—

①



③



②



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和4年5月7日	異常なし 5月の連休も終わり、ボランティアの人たちが宮川堤を綺麗にゴミ拾いをしてくれているのでゴミ等なにもなかった。 堤防等に異常なし。	写真－① (下段)	—
⑤	令和4年5月27日	異常なし 昨日の雨で水位が1.5m位、増しているが堤防等異常なしでした。 堤防の草が長いので除草を早くお願いしたい。	写真－② (下段)	右岸側堤防 は5月30日～6 月7日までに実 施予定。 左岸側堤防 は6月6日～6月 25日の間で実 施予定。

①



②



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和4年5月8日	異常なし 特記事項なし。	—	—
⑦	令和4年5月17日	異常なし 川面にゴミの浮遊物が多く、汚い。 初夏を迎え、雑草が茂り始めた。	写真—① ② (下段)	—
⑧	令和4年5月21日	異常なし 特記事項なし。	—	—
⑨	令和4年5月27日	異常なし 未明の大雨のためか、木や草などが 川面を埋めていた。 川の水も黄土色に濁っていた。	写真—③ ④ (下段)	—

①



③



②




④



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

