

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年6月10日	異常無し 度会橋～岩出観測所付近まで車にて見回りましたが、特に異常はありませんでした。	—	—
①	令和4年6月16日	異常無し 前日が雨だった事もあるのですが、玉城水辺の楽校には水はけが悪く、多くの水たまりができていました。 あいにくの曇り空で1組がテントを張っていただけでした。 雑草きれいにされていました(水辺の楽校土手)。	写真－① (下段)	—
②	令和4年6月30日	異常有 地図②の位置に掃除機、ポット、ビデオデッキのゴミが置いてありました。	写真－② (下段)	河川巡視にて回収予定

①



②



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
③	令和4年6月2日	異常なし ・宮川の堤防の除草作業が始まり、散歩の人及び付近の方々もきれいになり、みなさんが喜んでいる。 ・又、除草作業の作業員さんらもあいそが良く十分に安全確認をおこなっている。	写真一① (下段)	—
④	令和4年6月15日	異常なし ・集中豪雨で宮川の水位がかなり上がっている。訳1m位。	写真一② (下段)	—

①



②



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和4年6月1日	異常なし ところどころ油が浮いているのが見える。	写真－① (下段)	－
	令和4年6月5日	異常なし 特記事項なし。	－	－
	令和4年6月24日	異常なし 特記事項なし。	－	－
	令和4年6月27日	異常なし 特記事項なし。	－	－

①



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

