

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km  
(左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年7月17日	異常なし 東久保町橋上より連絡致します。 発砲スチロールのゴミが目立つ。右岸 左岸共に釣り人多し。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年7月1日	異常なし 櫛田橋下河川敷右岸に車、人の出入 多くなる。 ゴミ等も多くマナーが悪い。 川の水濁りが目立つ。	—	巡視にてゴミが 確認された際 は持ち帰りを実 施。  川の水汚れは は経過観察
	令和4年7月8日	異常なし 右岸左岸堤防の草刈り進行中。 堤防道路法面等、特に異常無し。	—	—
	令和4年7月15日	異常なし 管内右岸左岸堤防草刈り完了の様。 堤防道路面が広くなり走行しやすい。 堤防等、特に異常無し。	—	—
	令和4年7月22日	異常なし 櫛田橋下川の水汚れ、濁りが強い。 河川敷ゴミ等多くマナー悪い。	—	巡視にてゴミが 確認された際 は持ち帰りを実 施。  川の水汚れは は経過観察
	令和4年7月29日	異常なし 櫛田橋下河川敷広場右岸に日本人、 外国人が多く水遊びを楽しむ。 バーベキュー跡等ゴミが多い。	—	巡視にてゴミが 確認された際 は持ち帰りを実 施。

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km  
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年7月4日 (月) 雨	異常なし 14:50～ 新橋から大峯橋を巡視。 台風4号接近に伴う対策？ 池上橋下及び大峯橋下のひ門に水濁りなし。初めて水底を見たが、泥の堆積があるものの、缶等の不燃物なし。 水量はいつもよりやや多い程度で濁りなし。	—	—
	令和4年7月10日 (日) くもり	異常なし 10:35～ 西山橋から大峯橋を巡視。 気温29℃、雨が降り出しそうでむし暑い。 西山橋下の水深約20cmで濁りなく、緩やかに流れていた。 目立った藻類はないが、川原に空缶、ペットボトルなど5～6個あり。	—	—
	令和4年7月17日 (日) 晴	異常なし 9:45～ 小野寺橋から新西山橋を巡視。 雨が続いたためか水量やや多く、薄水色に濁っていた。 田子田橋下に藻類ほとんどなく、流れを妨げていないが、小さな砂州ができたいて20～30cmの亀が休んでいた。	—	—
	令和4年7月24日 (日) 晴	異常なし 10:50～ 西山橋から落合橋を巡視。 気温31℃、落合橋で支流からの水量やや多いが本流の流れほとんどなし。 水深約20cm濁りなし。 橋下で白サギが体長7～8cmの小魚を狙っていた。	—	—


# 【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

## 活動範囲【8】(奥田正己モニター)


櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から  
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで  
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から  
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

## 活動範囲【7】(飯島正樹モニター)

櫛田川左岸(0.0km)松阪市高須町(河口部付近)から  
(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで  
櫛田川右岸(0.0km)松阪市松名瀬町(河口部付近)から  
(7.0km)松阪市高木町地内まで



# 【櫛田川水系】 佐奈川 ①



**活動範囲【9】(瀨口彰博モニター)**  
佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から  
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで  
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から  
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで