

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年7月7日	異常無し 暑くなった日、遊歩道を散策すると、たくさん虫に出会った。 虫の鳴き声も活発で、夏が来たんだなと感じさせる。	写真－① (下段)	—
②	令和4年7月20日	異常無し 伊勢市水管橋付近の道路沿いの杭が1本倒れてきている。数ヶ月前に新しくしてもらったばかりで残念である。 道路沿いで写真に治めるのが難しい。	—	倒れている杭については維持工事にて対応 (8/17処置)
③	令和4年7月30日	異常無し 少し雲が空だというのにすごい車の数である。十数台は停まっている。 親子が川で遊んでいる姿もみられる。 テントを張っている組もあり、人気の場所である事がうかがえる。	写真－② (下段)	—

①



②



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和4年7月7日	異常なし 朝早くから、宮川の堤防を散歩しながらゴミを拾ってくれる人がいました。 (AM6:50)	写真－① (下段)	—
⑤	令和4年7月27日	異常なし 前日の豪雨で増水をしているが、堤防 その他異常無し。	写真－② (下段)	—

①



②




場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和4年7月3日	異常なし 「第27回勢田川七夕大そうじ」7月3日(日)午前8時より沿岸の自治会、住民が参加。「勢田川を天の川に・・・」願いを込めて参加する。	写真-① (下段)	—
⑦	令和4年7月16日	異常なし 7/15～7/16集中豪雨あり。特に異状なかった。	—	—

①



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

