

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年8月4日	異常無し 虫の音がいっぱい鳴りひびいています。 玉城水辺の楽校にも4台の車がとまっ ていてテントを張ってゆっくりされていま した。	—	—
②	令和4年8月12日	異常無し 中須遊歩道を子供と歩いてきました。 途中でツクツクボウシを発見。川もゆっ くりと流れていました。 水辺の楽校では明日からお盆のため か、入れませんでした。 遊歩道を過ぎたあたりに1袋のゴミ袋を みつけました。	写真-①② (下段)	河川巡視にて対 応予定 (処置日9/8)
③	令和4年8月31日	異常無し まだまだセミの音が鳴りひびいていま す。 昨日の雨でも特に川の水量に大きく変 化ないようにみえます。	写真-③ (下段)	—

①



②



③



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和4年8月9日	異常無し 宮川の桜の名所を暑い中、伊勢市シルバー人材の人たちが堤防の除草をして、きれいにしてくれてました。	写真一① (下段)	—
⑤	令和4年8月23日	異常無し 先日の雨で通常の水位より多いが、堤防には異常なしですが、ポイ捨て(マスク)のゴミが多い。	写真一② (下段)	—

①



②




宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和4年8月15日	<p>異常無し</p> <p>◎お盆の精霊送り(地域の伝統行事) 勢田川沿いの各自治会、ご家庭ではお盆8月15日夜遅く精霊送りが伝統行事として各町で行われますが、近年は勢田川浄化、美しくする運動が定着して勢田川に流す方は無くなりつつありますが、まだ一部で(お盆の供物等を流す)ご家庭であり、この夜は監視をしております。</p> <p>◎各自治会の取り組みとして ・自治会の広場へ集約する。 ・勢田川沿いに市の指導により、各所に「カゴ」を置き、その中に入れる指導等を行い、勢田川に流さない取り組みを行っておりますが、まだ一部の方は勢田川に流す方があり、監視を行い指導をしております。</p>	—	—

【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

