

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年9月3日	異常なし 昨日の一時的な大雨で水量は増え、赤茶色に濁った水流となっていた。 水深の浅い所に鯉が上がってきているのが見えた。 散歩している人が4人程いた。 立派なカメラで頭首工を撮影している人もいた。	① 	② 
②	令和4年9月10日	異常なし 今日は中秋の名月ということで、ススキはまだ早いかと思いつつ探してみたが、やはりまだ穂は開いていなかった。 場所によってはちょうど開き始めている物もあった。 月は雲の切れ目からきれいに見えた。		
③	令和4年9月17日	異常なし 大型台風がまだ遠いが接近しているので少し影響が出始めている。 草が風に押され一方向に押されているが、川に異常は見られない。 ススキの穂が開き始めた。		
④	令和4年9月20日	異常なし 台風14号が通過した。 雨は多くなかったと思っていたが水量は多く、頭首工は今までになく白波を上げていた。 香良洲橋から古川堤防に出るとき、堤防高さが1m位低くなっている。 地元住民から水逃げ場になっているのは不安で納得できないとの事、嵩上げをして欲しい。是非検討をお願いします。		
⑤	令和4年9月24日	異常なし 今月に入って大雨で水量が増えている日が3回も発生した。 今回は台風15号が通過したが、先週程水量は増えていなかったが、通常よりは多かった。 岸辺の木も水に浸っていた。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和4年9月3日	異常なし 4. 2km清流で川底の砂が見える。カメ1匹。 4. 1kmヨシの上に竹と枯れ枝が多い。 3. 6km清流で川底の水草が見える。 2. 8km距離標が草で見えなかった。 1. 8kmカワウ、アオサギ、チュウサギがいた。 1. 2kmカイツブリ1羽、ヒルガオが咲いていた。		—
⑦	令和4年9月11日	異常なし 3. 3km水草の間にコイが1匹いた。 3. 5km頭首工川底のブロックが見える。 ハヤが飛び跳ねる。小魚が群がって弧を描いていた。40匹以上。水草の上に白い点花があった。コイ4匹、サワガニ3匹。左岸で大人1人、子供1人散歩。 1. 8km枯れ草とゴウヤが浮いていた。		—
⑧	令和4年9月15日	異常なし 1. 0km清流で川底が見える。コイ2匹。 左岸にヒガンバナ、クズの花が咲いていた。 大人1人散歩。右岸堤防天端道路に小さい穴。 1. 8kmサワガニ1匹。 2. 0km左岸、草が多く標示板と支柱が見えない。 3. 6km水草とブロックの上にサワガニ。 4. 2kmカメ1匹。		—
⑨	令和4年9月24日	異常なし 1. 6km頭首工は清流。葉にイトトンボが多くいた。 1. 8kmカワウ2羽。 2. 0km濁り水でコイ1匹。ヨシが倒れていた。水道管橋の下、枯れ枝が流れ着いていた。 3. 0kmヒガンバナが満開。 3. 6kmカニ取りの籠があった。 4. 2kmガマの草が倒れていた。オレンジ色のコイ1匹。		—
⑩	令和4年9月27日	異常なし 3. 0km清流で川底の砂が見える。ハヤ小魚6匹。ツユクサが多い。 3. 2km崖で細い石が多い。ジュズダマの草が多い。 3. 4km枯れ草と空き缶2個。 3. 5km川底が見える。ブロックにサワガニ2匹。カニ取りの籠にサワガニ1匹。 3. 3kmヒガンバナ。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	令和4年9月2日	異常なし 島田橋(4. 5km)→近鉄中村川橋梁 (1. 0km)巡回。 3. 8km付近自転車の女子中学生と出会う。朝練の様子。 大谷川水門付近浅瀬に水鳥が群、大谷川側へ水の流れ。 須賀井堰ゴム堰が水面下。 古田井堰水量多く、流木1本見受ける。		—
⑫	令和4年9月9日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1. 0km)→島田橋 (4. 5km)巡回。 雨上がりの蒸し暑い朝。 須賀井堰水量多し。ゴム堰が水面下、中央部構造物に白い水鳥。 大谷川水門付近浅瀬に水鳥が群をなす。		—
⑬	令和4年9月16日	異常なし 島田橋(4. 5km)→近鉄中村川橋梁 (1. 0km)巡回。 大谷川水門付近で散歩者2人と出会う。 須賀井堰ゴム堰が水面下、古田井堰先日の流木なし。 1～2km付近除草で景観良し。	写真—①② (下段)	—
⑭	令和4年9月24日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1. 0km)→島田橋 (4. 5km)巡回。 台風一過風爽やかな朝、堤の雑草にちらほらと赤色の彼岸花、秋到来か。 1. 8、3. 6km付近で散歩者と出会う(徒歩3人、犬1匹)。 古田井堰水量多く勢いよく流れる。		—


①



②



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

