

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km

(左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年9月18日	異常なし 櫛田橋より。 北側周辺にて早朝から雨、急な流れで 茶色である。 1台車あり。	—	—
	令和4年9月23日	異常なし 櫛田橋真下より。 早朝より大雨、水位高。 川の流れ急で色は茶色である。	—	—
	令和4年9月25日	異常なし 魚見第2排水樋管より。 早朝7時30分晴天で釣り人客多い。 川の流れは穏やかであり、2日前まで 台風とは思えない様子。 岸周辺は多少のごみあり。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年9月2日	異常なし 櫛田川上流、佐奈川合流点、増水後 川の水汚れが目立つ。 水の透明度が上り、水が澄んでほし い。	—	—
	令和4年9月9日	異常なし 櫛田橋下右岸河川敷、ゴミ等が多く川 原バーベキュー跡。始末が悪い。	—	—
	令和4年9月16日	異常なし 管内右岸左岸堤防道路法面、草等よく 伸びる。 草刈り早くとの声。交通障害との声。	—	巡視時に確認。 必要に応じて対 応を検討。 (処置日:巡視日)
	令和4年9月23日	異常なし 管内堤防右岸左岸、河川敷、堤防道 路等、特に異常無し。 18日、19日両日大型台風14号上 陸。 風雨強く、川の水量増水も特に異常無 し。		—
	令和4年9月30日	異常なし 台風15号通過。 雨台風にて川の水量多く増水も、特に 被害無し。 下り鮎漁が出来ない。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年9月3日 (土) くもり 気温29℃	異常なし 13:50～ 大峯橋から西山橋を巡視。 施設異常なし。流れを妨げる物はなかった。 西山橋下の草がきれいに刈られている。 川の流れは速く、濁っていた。 水鳥の姿はなかった。	—	—
	令和4年9月10日 (土) くもり 気温29℃	異常なし 16:20～ 小野寺橋から西山橋を巡視。 施設の異常なし。目立ったゴミなし。 やや水量多く、流れも速い。 水鳥の姿なし。	—	—
	令和4年9月18日 (日) くもり 気温29℃	異常なし 9:40～ 落合橋から新西山橋を巡視。 台風の影響で天候不順。昨夜は大雨。 落合橋上流から新西山橋の間、水は濁り、流れはやや速い。 落合橋下流の法面の草が伸び、ガードレールが見えない所もあった。	—	—
	令和4年9月23日 (金) 雨 気温21℃	異常なし 10:20～ 西山橋から大峯橋を巡視。 台風接近中で昨日から雨が降り続いており、先の台風14号も去って間もないことから、水量多く濁流となっている。 西山橋近くの畑の柿が少し黄色に色付いていた。		—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

