

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年9月10日	異常無し 中須遊歩道あたりでは背丈ほどの草が生えているところもあり、雑草の力はすごいなと感じられます。 その中で生えている、ツクサの青やススキがきれいです。 まだまだツクツクホウシも鳴いています。	写真－① (下段)	—
②	令和4年9月19日	異常無し 3つあった盛り土が1つまで減りました。 工事車両が出入りするだけで、散歩をされている方はいませんでした。 川の流れは穏やかで、風に草がゆれています。	写真－② (下段)	—
③	令和4年9月27日	異常無し 9月23日にあった台風の影響があるのか、「水辺の楽校」にいきましたが、なぜか門が閉まっており、中には入れませんでした。 所々に彼岸花が咲いていて、赤色がとてもキレイです。	写真－③ (下段)	—

①



②



③



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和4年9月12日	異常無し 堤防の草も伸び、早く除草作業を散歩 の人達からしてほしいとのことでした。	写真－① (下段)	—
⑤	令和4年9月24日	異常無し 台風による雨で、通常より水位がかなり 増水しているが、堤防には異常無。	写真－② (下段)	—
⑥	令和4年9月26日	異常無し 台風による増水も下がり流木など少なか く、堤防の除草作業も終わり、とてもきれ いである。	写真－③ (下段)	—

①



②



③




宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年9月5日	異常無し。 ・台風11号が九州方面に近づき、心配をしたが影響なく済んだが、この時期は特段の注意をする。	—	—
	令和4年9月24日	異常無し。 ・台風14号が西日本に上陸したので、大雨に注意と防災対策に最大の注意を行う。 ・JR参宮線は長時間運転休止となる。地域住民も防災対策について、特段の注意と警戒をする。 ・この地方、勢田川下流部は過去に風水害の被害を受けたので、対応に万全を期した。	—	—


【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①



活動範囲【12】(森本幸生モニター)

勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで