

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年10月1日	異常なし 久し振りに週末に晴れた。 頭首工は台風時に比べて静かだった。 ラジコン仲間が数人で土手の草刈りをして、ラジコン飛行機を飛ばす準備をしていた。 久し振りに天気が良いので楽しんでいる様だった。		
②	令和4年10月10日	異常なし 久し振りに頭首工のブロックが見えた。 前夜は雨だったが水量は少なかった。 河原ではススキと枯れ始めた雑草と、セイタカアワダチソウの黄色い花が見えてきていた。		
③	令和4年10月15日	異常なし 頭首工のブロックが乾いていた。 最近雨が降っていないので水量が減っている。 堤防の両側の草を業者が刈ってきれいになっていた。		
④	令和4年10月22日	異常なし 頭首工を超える水量が余り多くないが、下流部のブロックは沈んでいた。 堤防の草刈りは終わっており、両側に刈られた草が積まれていた。 これが片付けられれば、きれいな堤防が見られるのが楽しみである。		
⑤	令和4年10月30日	異常あり 下流から上流に向かい、国道23号線をくぐり抜けて河原に下りるチェーン止めの内側に寝具類が捨てられていた。 回収をお願いします。 堤防の隙間から生えている雑木が大きくなり、ブロックが押されている。 切った方がいいと思う。	写真①② (下段)	寝具ゴミ放置 10/30 対応済み

①



②



雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和4年10月4日	異常なし 1. 8km清流で川底の砂とブロックが見える。農作物カボチャが浮いていた。オタマジャクシ1匹。 1. 6km頭首工にカニ取り籠が流れ着いている2個。 1. 8kmカエルが逆さまになって浮いていた。 1. 4km右岸大人1名散歩。 2. 4km清流で水草が見える。コイ1匹。 2. 7kmヒマワリの花。		—
⑦	令和4年10月10日	異常なし 3. 0km神場橋下清流で水草と砂地が見られる。 3. 4km頭首工にカニ取り籠が浮いている。ケイトウの花が咲いていた。川のスケッチをしている人1名。 4. 0km橋に枯れ枝が流れ着いていた。ジュジュダマの実があった。ミゾソバのピンク色の花が咲いて美しい。 3. 8kmアカトンボが多い。		—
⑧	令和4年10月15日	異常なし 1. 8km清流で川底のブロックが見える。ハゼ3匹。サワガニとハヤ、小魚が多い。ススキとセイタカアワダチソウの花が咲いている。黄色の花が目立って満開。右岸に野生動物の糞があった。 1. 3km右岸釣り人1名。車の駐車1台。 1. 6km右岸にピンクの花。 2. 0km清流でブロックにサワガニ1匹。堤防に山柿。		—
⑨	令和4年10月20日	異常なし 3. 4km清流で川底のブロックが見える。コイ15匹。サワガニ12匹。カニ取り籠が3ヶ所、中に5匹いた。ハヤ、小魚が多い。カモ6羽。 4. 2km山本橋下清流でカニ取り籠が見える。1ヶ所コイが1匹。 3. 3km県外から散歩に来ていた。大人1名。 2. 7km清流で水草にカイツブリ1羽。		—
⑩	令和4年10月26日	異常なし 1. 8km排水ひ管前、一面緑色で水草の藻が多い。清流で川底のブロックと石が見える。サワガニと小魚、ハヤが多い。 1. 0km清流でサワガニ2匹。小魚、ハヤ30匹以上。右岸工事中、堤防にキヤタピラの跡が残っている。タカのような鳥1羽。 1. 3km左岸ヒルガオの花。 2. 0kmでブロックにサワガニ1匹。		—

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	令和4年10月8日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回。 冬近しを思わせる様な秋の朝。須賀井堰ゴム堰水面下。 2. 4km付近左岸に水鳥の大群、集いか。 1. 8km付近散歩者1名、犬1匹。ランナー1名と出会う。		—
⑫	令和4年10月14日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回。 秋晴れの清々しい朝、気分晴れやか。須賀井堰ゴム堰水面下、水の流れ穏やか。大谷川水門付近で散歩者1名。 堀之内橋(中村川橋と名称板が2つ)付近工事作業者4名と出会う。		—
⑬	令和4年10月21日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回。 秋晴れの晴天。 4.5km付近で学童見守り隊の知人に出会う。散歩者3名。本日は水鳥が見当たらない珍しい。雑草が夜露に濡れていた。 1. 4km付近散歩者1名と出会う。	—	—
⑭	令和4年10月28日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回。 秋晴れの風もなく川の流れも穏やかな日。行楽に最高か。 須賀井堰ゴム堰水面下、大谷川水門付近で水鳥の群れ。 堀之内橋～島田橋間に右岸河川道路と平行に仮設道路工事中。	写真—①② (下段)	—
		※一本の橋に名前が2つ初めて。どうしてかな？紛らわしくは無いのかな？.. ※仮設道路関係者から河川道路上に駐車され、畑仕事。移動をお願いするも非協力的な事が有るとの事。冷静な対応願ひ報告しますで別れた。	—	—


①



②



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

