

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km
 (左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	10月1日(土) 28度 晴れ	異常なし AM10時頃、魚見橋より南方(河口より)川へ入る。 入口付近にメダカと思われる魚が数匹みられる。 朝より気温高めで暑い。 川の中央付近シロサギ?数羽みられる。 ゴミなど特に落ちていない。 岸に古い漁業用ボートあり。	—	—
	10月8日(土) 20度 曇り	異常なし AM11時頃、先週と同じ箇所に入る。 気温少し低めか魚類みられず。 先週と変わらず。	—	—
	10月16日(日) 24度 曇り	異常なし AM11時頃、先週と同じ箇所に入る。 早朝より季節外れに少し暑い。湿度高め。 道路より川岸へ入るとき凸凹しており、水はけも悪いと思われる。	—	—
	10月23日(日) 24度 晴れ	異常なし PM4時頃、東部中近く下七見町近辺から魚見橋高架下へ徒歩にて入る。 周囲の草が茂っており、道路から岸まで300m程の距離。 釣り人1名、川へは本職並みにボートで釣りをする人あり。 川の流れゆっくりであり、底も見られる。 ブラックバスが見られる。大物と小物1匹ずつ釣れたそうです。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年10月7日	異常なし 右岸左岸、管内堤防道路、法面等、特に異常無し。 河川敷、川原など異常無し。	—	—
	令和4年10月14日	異常なし 管内堤防、法面等、草刈りが進行中。 堤防道路、特に異常無し。 河川敷ゴミ少ない。	—	—
	令和4年10月21日	異常なし 頭首工下流～櫛田橋下、落ち鮎漁が盛ん。 水が少なく、不漁との事。	—	—
	令和4年10月28日	異常なし 管内河川敷、堤防工事有り。特に異常無し。 河川敷もゴミ等も無し。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年10月2日 (日) 晴 気温26℃	異常なし 10:10～ 大峯橋～池上橋を巡視。 水量はいつも通りでやや濁り、ゆっくり流れていた。 堤防道路の両側とも草が伸びていた。	—	—
	令和4年10月9日 (日) くもり 気温18℃	異常なし 10:00～ 大峯橋～上流無名橋巡視。 流れはゆったりと流れ、水の濁りもほとんどなかった。 法面の草が刈られ気持ち良かった。 柿の実が橙色になり、秋を感じた。	—	—
	令和4年10月15日 (土) 晴 気温28℃	異常なし 13:25～ 池上橋～大峯橋を巡視。 水は澄み、緩やかに流れていた。 堤防の法面の草が刈られ、きれいでした。 その分、川中に堆積した土砂上の草木が目立った。	—	—
	令和4年10月23日 (日) 晴 気温22℃	異常なし 11:10～ 小野寺橋～西山橋を巡視。 気持ちの良い秋晴れ。 川の濁りなく、緩やかに流れていた。 西山橋近くにコスモス畑があり、キレイでした。	—	—


【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】(奥田正己モニター)

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】(飯島正樹モニター)

櫛田川左岸(0.0km)松阪市高須町(河口部付近)から
(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで
櫛田川右岸(0.0km)松阪市松名瀬町(河口部付近)から
(7.0km)松阪市高木町地内まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

