

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年10月12日	異常無し 今日はいくもり空。 たまき水辺の楽校は、まだ数日前の雨が残っている所もある。 宮川度会橋付近で風景画を描いている方を2名みかけた。	写真-① (下段)	—
②	令和4年10月22日	異常無し 暖かくなった午後。 水辺の楽校にはおよそ30台程の車がとまっていた。3列ぎっしりで、この車の台数は初めてである。ほとんどの車がテントを張っていて、水あそび場で遊んでいる子供たちもいる。 川の流れも緩やかで心が和む。	写真-② (下段)	—
③	令和4年10月25日	異常無し 中須遊歩道あたりからみられる景色がとてもきれいである。 11月4日～11月6日の水辺の楽校はイベントがあるらしく、利用できないらしい。	写真-③ (下段)	—

①



②



③



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和4年10月1日	異常無し 堤防等には異常無しです。 秋になり、昼田の岸には沢山の人が キャンプをしていた。	写真一① (下段)	—
⑤	令和4年10月3日	異常無し 宮川の水位も下がり、堤防も除草作業 が終わりきれいになったが、犬の毛が沢 山散乱していたので残念である。 看板の設置をお願いしたい。	写真一② (下段)	河川管理上支 障はないものと 判断する。 看板設置につ いては河川巡 視でも経過観 察を行った上で 判断する。(写 真で確認する 限り悪質な行為 であると考えら れない。)
⑥	令和4年10月21日	異常無し 宮川の水位も下がり、落アユの漁がは じまり、大勢の人がアユ釣りをしていた。	写真一③ (下段)	—

①



②



③



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦	令和4年11月1日 (除草前10月末)	異常無し。 国交省のご尽力により、沿岸の除草をしていただき、ありがとうございます。 堤防沿いの植樹(さつき)が30年前に植えたものと思いますが(地域住民により)大きくなり、刈り込みが必要かと思えます。 しかし、地域住民で何とか整備したいと思えますが、出来ず困っております。 堤防添いの植樹の刈り込みをお願い出来ないですか。 (添付写真)NO2を参照下さい。	写真-①② (下段)	河川巡にて河川管理上問題(危険性)となるか判断し対応を検討する予定。

①



通町 (右岸)  
10月末 除草前



田尻町 (左岸)  
11月1日 除草後

②




通町 (右岸)  
10月末 除草前



通町～一色町 (右岸)  
11月1日 除草後


# 【宮川水系】

## 宮川①②



# 【宮川水系】

## 勢田川①



**活動範囲【12】(森本幸生モニター)**  
勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から  
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで