

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|------------|---|--|------|
| ① | 令和4年11月8日 | 異常なし 良い天気が続き暖かい日で、川には15人位シジミを採っている人がいた。 水位も低く、頭首工の全てが見えていた。 ススキの穂もすっかり綿毛に代わり、秋の終わりを感ぜさせている。 |  | |
| ② | 令和4年11月14日 | 異常なし 昨日の雨で今日は風が強く吹いた。 頭首工には風波が吹き付けていた。 川面には渡り鳥のカモが群れて漂っていた。 |  | |
| ③ | 令和4年11月21日 | 異常あり(ゴミ放置) 頭首工は干潮の影響で水位は低く、シジミ漁師が数名作業をしていた。 津市上水導水管橋の下に営業と思われる、主としてプラスチックゴミがポリ袋に入れられ放置され、一部の飛び出したゴミが散乱していた。 |  | |
| ④ | 令和4年11月28日 | 異常なし 頭首工で、鳥の名前は分からないが鳥たちが休んでいた。 川の中が土砂が堆積し、浅くなっている部分が見られる。特に雲出橋付近。 |  | |

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|------------|--|--|------|
| ⑤ | 令和4年11月2日 | 異常なし 3. 6km濁り水。コイ1匹。カラスウリの赤い実がなっていた。 3. 8km下川原橋下清流で川底の石が見える。ハヤが多い。 4. 3km清流で砂地が見える。カニが多い。草刈り作業員10名以上。 4. 4kmコイ1匹。 3. 6kmカニ、コイ、カモ6羽。カニ取りの籠があった。 2. 8km水草の間にコイ1匹。 2. 0kmチュウサギ1羽。 |  | — |
| ⑥ | 令和4年11月9日 | 異常なし 1. 6km頭首工清流で川底が見える。ミゾソバの花が咲いていた。 1. 8km排水ひ管前ハヤが多い。草刈り作業員5名。 2. 0km散歩1名。 3. 2km河川敷にノコンギクの花が咲いていた。 3. 5km清流でブロックの間にコイ2匹。 4. 4kmオレンジ色のコイ1匹。 1. 0km清流で川底が見える。ハヤが多い。橋の工事中。 1. 9km新八太橋下ハヤが多い。 |  | — |
| ⑦ | 令和4年11月18日 | 異常なし 1. 8km清流で川底が見える。藻が多い。セندگانサの種が服につく。アオサギ1羽、チュウサギ1羽。 1. 6km頭首工清流でタニシが多い。用水路にウリ。 1. 0km清流でハヤが多い。工事中。 1. 9kmコイ1匹、横になっていた。 2. 0kmコイ1匹。 4. 3km樹木に白い花が咲いていた。 3. 4km頭首工にカニ取り籠が流れ着いていた。 |  | — |
| ⑧ | 令和4年11月25日 | 異常なし 1. 9km清流で川底が見える。ハヤが多い。河川敷にオナモミが多い。種が服につく。 1. 0km清流でカニ1匹。 1. 3kmコイ1匹。チュウサギ1羽。 2. 0km清流で水草と石が見える。コイ1匹。 2. 5km樹木の紅葉と赤い実が目立つ。 2. 7km太陽の光でスキの白い穂が目立つ。 3. 5kmコイ10匹以上。 3. 6kmカニ取り籠にカニ3匹。 |  | — |
| ⑨ | 令和4年11月28日 | 異常なし 1. 0km清流で樹木の黄葉が目立つ。工事中。 1. 8km清流でサザンカの赤い花が浮いていた。散歩2名。サイクリング1名。駆け足をする人1名。 1. 3km川底にライトの部品が光って落ちていた。 2. 0kmチュウサギ1羽。 2. 8km清流で水草と砂地が見える。 3. 0km散歩1名。 |  | — |

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所 (番号) | 連絡日 | 報告内容 | 写真 | 対応状況 |
|------------|------------|---|--|------|
| ⑩ | 令和4年11月4日 | 異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回。 4.5km付近散歩者2名と出会う。 中村川橋補強工事盛ん。 古田井堰付近路面除草済み。 1.6km～1.0km間法面除草済みで一段と清々しい景観。 水鳥は見かけなかった。 |  | — |
| ⑪ | 令和4年11月11日 | 異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回。 1.4km～1.6km付近、犬を連れた散歩者と出会う。 法面除草でスッキリ。除草作業員2名と出会う。 水鳥が避難したのか見当たらない。 |  | |
| ⑫ | 令和4年11月18日 | 異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回。 大谷川水門付近浅瀬に水鳥一群、両法面の除草完了でスッキリとした景観。 竹藪の竹を取る人と出会う。 1.3km付近学童の野外授業に出会う。 秋晴れで清々しい気分満喫。 |  | |
| ⑬ | 令和4年11月25日 | 異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回。 秋晴れの清々しい朝。 今日は水鳥がいずこかへ移動か見当たらず。水際の雑草にススキが目立つ。 大谷川水門付近で散歩者2名と出会う。 中村川橋補強工事盛ん。 |  | — |

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

