

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年11月15日	異常無し 少し風があるが、お日様がふりそそぎ 暖かい日。 度会橋付近で交通整理をしながら草刈 りをしている。どの場所もきれいに刈りと られてきて、草刈りも終盤の様子。 たまき水辺の楽校には平日にも関わら ず、10台程の車があり、茨城、大阪、四 日市からの車もあり、遠方から来ている んだなと思われる。 中須遊歩道付近では、2組の散歩者と 遭遇。	写真－① (下段)	—
②	令和4年11月24日	異常無し 数日前の雨で水量も少し多く、風もある ため流れが速い様に見える。 水辺の楽校には6台程の車。皆さんテ ントを張って、思い思いの時間を過ごさ れている様子。	写真－② (下段)	—
③	令和4年11月27日	異常無し 午前中、水辺の楽校には15台をこす台 数の車がとまっていた、少し離れた所か ら見ていると立派なキャンプ場に見える。 週末ということもあり、子供たちもいて、 川で遊んでいる姿も見られる。 遊歩道も見て回りましたが、異常はあり ませんでした。	—	—

①



②



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和4年11月6日	異常無し 夕方になると、落アユ漁が最盛期であり、夕日に映りきれいである。	写真－① (下段)	—
⑤	令和4年11月7日	異常無し 朝になると、鳥(鶺鴒)の群れがすごいのでアユ漁の人が鳥を追っている。	写真－② (下段)	—
⑥	令和4年11月27日	異常無し 堤防等には異常無しですが、度会橋下の工事は、散歩の人たちに十分気をつけてください。	写真－③ (下段)	—

①



②



③




宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年11月20日	異常無し 本年は現時点で台風も少なく、ホッとしております。 沿岸に打ち上げられるゴミ投棄も少なく喜んでおります。	—	—
	令和4年11月25日	異常無し 管内の不法係留船もなく、今後も監視を続けます。 ゴミ等の不法投棄もなく、監視をしています。	—	—
	令和4年11月30日	異常無し。 国交省による除草作業が右岸左岸と一斉に実施されました。感謝します。 (一色、通、黒瀬神社、田尻内) 刈取りされた草類も完全に処理され、地域住民も喜んでおります。 ありがとうございました。	—	—


【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①



活動範囲【12】(森本幸生モニター)

勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで