

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

| 場所<br>(番号) | 連絡日        | 報告内容                                                                                  | 写真                                                                                                                                                                         | 対応状況 |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ①          | 令和4年12月5日  | 異常なし<br>特に報告なし。<br>川にはカモが漂っていた。<br>気温が大分下がっても堤防を散歩する人が4組いた。                           |       |      |
| ②          | 令和4年12月12日 | 異常なし<br>頭首工問題なし。<br>樹木は秋から冬本番に備え、黄葉になり落葉準備をしている。                                      |       |      |
| ③          | 令和4年12月19日 | 異常なし<br>風強く、寒い日となった。<br>頭首工に水しぶきが風に飛ばされ打ち付けていた。<br>堤防下の枯草の中にクローバーが周辺に比べ緑色も鮮やかに群生している。 |     |      |
| ④          | 令和4年12月26日 | 異常なし<br>日差しがなく、寒い日となったが、チュウダイサギと思われる鳥が、一団となって餌を探していた。<br>頭首工問題なし。                     |   |      |

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所<br>(番号) | 連絡日        | 報告内容                                                                                                                                                                                                 | 写真                                                                                   | 対応状況 |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ⑤          | 令和4年12月3日  | 異常なし<br>波瀬川頭首工河川敷にサッカーボール。<br>1. 8km黄色いボールが流れ着いていた。<br>1. 0km工事中。<br>2. 3kmスイセンの花が咲いている。<br>2. 4km河川敷にサッカーボール2個目。<br>2. 8km清流で水草が見える。コイ3匹。<br>3. 6km川底にディスク盤が落ちていた。太陽の光で反射して光っていた。<br>4. 4km金色のコイ1匹。 |    | —    |
| ⑥          | 令和4年12月6日  | 異常なし<br>1. 0km清流で川底のブロックが見える。材木が浮いていた。工事中。<br>1. 5km犬の散歩1名。<br>1. 6km頭首工清流で小魚ハヤが多い。<br>2. 0km川石の灰色と同じセキレイ1羽。<br>3. 6km清流でコイ4匹。<br>4. 4km濁り水コイ1匹。<br>3. 3km清流で川底の砂が見える。コイ2匹。                          |    | —    |
| ⑦          | 令和4年12月16日 | 異常なし<br>1. 8km排水ひ管前で枯れ葉の間に小魚ハヤが多い。<br>1. 0km工事中。<br>1. 2km入江清流で川底が見える。水草と枯れ葉が浮いている。<br>2. 5km「お願い」の解説看板が倒れていた。<br>3. 0kmスイセンの花が咲いている。<br>3. 3km清流コイ1匹。<br>3. 6km濁り水。コイ5匹。<br>3. 7km流量観測所チュウサギ2羽。     |  | —    |
| ⑧          | 令和4年12月20日 | 異常なし<br>1. 0km清流でブロックが見える。工事中。<br>1. 8km排水ひ管前で枯れ葉の上に小魚ハヤ。ブロックに藻が多い。<br>1. 9km低水位で川底の石が見える。<br>1. 6km清流で川底の砂が見える。中洲の砂、小魚ハヤ、チュウサギ1羽。<br>3. 6km川底のブロックが見える。コイ1匹。                                        |  | —    |
| ⑨          | 令和4年12月28日 | 異常なし<br>波瀬川頭首工清流で川底が見える。小魚ハヤが多い。<br>1. 0km枯れたヨシが多い。工事中。<br>1. 2km入江に枯れ葉と羽が浮いていた。<br>1. 8km木の実とミカン、枯れ葉が浮いていた。チュウサギ1羽、アオサギ1羽。<br>2. 0kmブロックに庭園の様なコケが生えている。弘法井頭首工コイ7匹。<br>3. 7km黒色セキレイ1羽。               |  | —    |


雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所<br>(番号) | 連絡日        | 報告内容                                                                                                                                                 | 写真 | 対応状況 |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| ⑩          | 令和4年12月2日  | 異常なし<br>島田橋(4. 5km)→近鉄中村川橋梁<br>(1. 0km)巡回。<br>晴天で風もなく散歩日和か。中村川橋付<br>近2名、犬1匹。<br>1. 8km付近1名、犬1匹散歩者と出会う。<br>今まで見かけた水鳥等が最近いなくなった。<br>春まで移動したか？          | —  | —    |
| ⑪          | 令和4年12月12日 | 異常なし<br>近鉄中村川橋梁(1. 0km)→島田橋<br>(4. 5km)巡回。<br>晴天で風もなく散歩日和。<br>2. 5km付近3名、中村川橋付近1名の散<br>歩者と出会う。                                                       | —  | —    |
| ⑫          | 令和4年12月19日 | 異常なし<br>島田橋(4. 5km)→近鉄中村川橋梁<br>(1. 0km)巡回。<br>本日は晴れてはいるが低温、冷たい風が<br>身に染みる冬到来。<br>3. 2km付近自転車。<br>1. 5km付近、法面スキーを楽しむ元気な<br>女子学童5名を見かける。               | —  | —    |
| ⑬          | 令和4年11月25日 | 異常なし<br>近鉄中村川橋梁(1. 0km)→島田橋<br>(4. 5km)巡回。<br>晴れたり曇ったりの午後、年内最後。河川<br>敷一面が枯草色の冬景色。法面の水仙の<br>花が目を引き。<br>1. 8km付近自転車。<br>2. 4km付近、大谷川水門付近で散歩者を見<br>かける。 | —  | —    |



# 【雲出川水系】 雲出川①





# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①

