

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km

(左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月3日(土) 11度 晴れ	異常なし PM4時半 東部中近く櫛田川左岸の 魚見橋下へ下る。左岸釣り人0人。 道中すすきの背高い。 岸辺を歩くとたばこの吸い殻、ペットボ トル、弁当の空あり。川には船に乗った 釣り人あり。 川底は透明度はあり。櫛田川高架下 キャンプ客なし。	—	—
	12月10日(土) 14度 晴れ	異常なし PM2時頃 左岸トライス近く櫛田川水 位観測所徒歩にて岸辺を散策。カモ数 羽が水面にて浮遊。川底は透明度あり で綺麗に見える。釣り人0人、温度のわ りには肌寒い。ゴミなどほとんどなしで綺麗 でありました。	—	—
	12月17日(土) 9度 雨	異常なし AM10時頃 右岸櫛田川第二頭首工 にて近辺散策。空き缶が多少落ちてい るほどで、ほとんどゴミはなしで綺麗で あった。	—	—
	12月31日(土) 13度 晴れ	異常なし PM4時 左岸にて東黒部頭首工の魚 見橋近く田中金属近くより川の岸辺にて 散策。 周辺の草は刈られており通行しやすい です。 釣り人はいない。目立ったゴミもなし。 但し他の方も指摘しているでしょうが、2 艇つながれた釣り船があり、地上に了解 済みと思われる船が1艇ひっくり返って 置いてありました。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和4年12月2日	異常なし 管内右岸左岸堤防及び道路路面等、特に異常なし。 川の水量少なく、水少し汚れ有り。	—	—
	令和4年12月9日	異常なし 12月3日8時～16時頃まで、12月4日8時～午前中に新屋敷頭首工下流河川敷ヨシ帯刈り取り作業を第一漁協役員13名にて実施する。(奥田参加)	—	—
	令和4年12月16日	異常なし 右岸櫛田橋下河川敷、川原等、車・人の出入り少なく、ゴミ等もなく異常なし。	—	—
	令和4年12月23日	異常なし 管内左岸櫛田川河川敷工事が多く、佐奈川合流地点より下流のJR橋梁左岸工事に付き、川の水汚れが見られる。櫛田橋下も水の濁りが目立つ。影響有り。	—	(水の汚れ) 1月11日に河川巡視にて現地確認した結果異常なし。
	令和4年12月30日	異常なし 管内特に異常なし。 今年はカモの渡りが多く見られる。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月3日 (土) くもり 気温10℃	異常なし 10:30～ 大峯橋から池上橋を巡視。 施設の異常なし。 目立ったゴミなし。 水流は緩やかで濁りは全くなく、川底が見える。 白サギ多く、8羽が欄干で憩っていた。	—	—
	12月11日 (日) 晴 気温15℃	異常なし 10:40～ 西山橋から大峯橋を巡視。 目立ったゴミなし。 西山橋上流川内の草刈後で綺麗でした。 川の濁りなし。 西山橋下流の水幅約1.5mと小さい。	—	—
	12月18日 (日) 晴 気温5℃	異常なし 10:10～ 落合橋から新西山橋を巡視。 水は澄んでいて水量少なく緩やかに流れていた。 田子田橋下流左岸枯木に破れた少し大きめのブルーシートが引掛かっていた	—	(ブルーシート) 1月12日に河川 巡視にて現地確認し回収。
	12月24日 (土) 晴 気温8℃	異常なし 10:50～ 大峯橋から池上橋を巡視。 施設の異常なし。 目立ったゴミなし。 水の濁りなく、川底が見える。 川中に白サギが1羽立ち止まっていた。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

