

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月4日(日) 11時頃 曇、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象なし。 ・本郷橋より上流側の法面、河川敷に特に変化なし。 ・JR伊勢線鉄橋上流側の河川敷では鈴鹿市の少年サッカーのイベント開催中で多数の人、車で混雑。 ・本郷橋下流側には異常なし。	—	—
	12月11日(日) 10時半頃 薄曇、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象なし。 ・巡視範囲内の法面には目立った異常は認められず。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷の野球グラウンドでは30人位の部員が練習中。 ・最下流グラウンドでも20人位の部員が練習中。	—	—
	12月20日(火) 11時頃 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象なし。 ・本郷橋より上流側法面、河川敷には車から投棄されたとと思われる小形のゴミが散見される以外は特になし。 ・本郷橋より下流側は法面、河川敷ともに特になし。 ・河道の水量少なし。	—	—
	12月27日(火) 11時頃 晴、北風強	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象なし。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷には大きな異常は見当たらないが、所々に投棄されたゴミが散見され、防災上は問題ないものの美化上は見苦しい。 ・河川敷は巡視範囲内を通して問題なし。	—	—
	12月31(土) 16時頃 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象なし。 ・本郷橋より上流側法面及び河川敷には投棄されたゴミ以外に目立った異常はなし。 ・河川敷には数人の人影あり。 ・本郷橋より下流側には異常なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年12月2日	異常なし 昼の時間に河原田橋に寄って様子を見た。上流部では水は少ないが、この地点では十分とは言えないが周囲の草木もある。周囲にゴミはないが、やはりトライアル付近の左岸によくゴミは散らばっている。		—
②	令和4年12月11日	異常なし 6.0km付近であるが水は全くない。雨も降らないので砂利はむき出しのようになっている。上流部は両岸にはゴミは見当たらない。		—
③	令和4年12月26日	異常なし 内部小学校付近の川の様子である。河川の工事が行われ、川の水量もないので順調にしているのではなかろうか。上流部は両岸共にゴミは見当たらない。特に右岸は散歩をする人も多い。		—
④	令和4年12月30日	異常なし 内部橋のやや上流地点から河口に向けて撮影した。やはりこの時期は水量が少ない。雨も降っていないため周囲の草木も枯れ果てた感じである。支流からの水によって川の水量が保たれている。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】(田辺淳モニター)

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

