

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km

(左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月2日(月) 晴 10度	異常なし AM11時 櫛田川左岸トライス工場の川べりを歩く。少し肌寒い。 コンクリートで舗装してあり歩きやすい。 釣り人0人。3～4人子供たちが集まっている。	—	—
	1月4日(水) 晴 10度	異常なし PM4時頃 風が冷たい。魚見橋下周辺を歩く。 ススキが伸びている程度。ゴミは少量落ちている程度。 舗装していないので、雨が降ると水たまりができる。	—	—
	1月14日(土) 雨 14度	異常なし PM2時 東黒部頭首工あたりを散策。 漁師用のうつ伏せ状態のボートがあるが、特に異常はないと思われます。	—	—
	1月21日(土) 晴 4度	異常なし PM2時 住友セメント(株)横の岸辺を散策。風が非常に冷たい様子。 カゴメが数羽泳いでいる様子である。	—	—
	1月29日(日) 晴 3度	異常なし AM9時半頃 魚見橋下周辺を散策する。微風であるが肌寒い。 釣り人2名。早朝より来ているらしい。 道が舗装されていないところがあり、水たまりあり。 水面穏やかで底は微かに見える程度。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和5年1月6日	異常なし 櫛田川、佐奈川合流地点。 川の水量少なく、水の流れ等異常無し。	—	—
	令和5年1月13日	異常あり 櫛田川右岸左岸堤防、道路面に傷み有り。左岸堤防面、山添町舗装が傷んでいる。 櫛田橋より下流左岸に道路面凹凸が目立つ。特に近鉄より下に多い。	—	砂利採取業者へ 是正指導 (処置日:2/8)
	令和5年1月20日	異常なし 櫛田橋下右岸河川敷、川原等車の出入り少なく、ゴミ等無く異常無し。 川の水青く濁り、汚れ目立つ。	—	—
	令和5年1月27日	異常なし 管内上流部工事有り。水の汚れ有り。 冬の川なのに濁り。水に異常有り。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月3日 (火) 晴 気温9℃	異常なし 14:20～ 起点から新橋上流を巡視。 施設の異常なし。 目立ったゴミなし。 川の流れは緩やかで濁りなし。 起点付近に水鳥1羽が泳いでいた。 堤公園家族連れ3組が凧揚げや犬の散歩をしていた。	—	—
	1月7日 (土) 晴 気温6℃	異常なし 10:50～ 池上橋から大峯橋を巡視。 目立ったゴミや流れを防げる異物もなし。 濁りなく、水量は平時の半分位で少ない。 水鳥数羽と土鯉数匹が水面上下でそれぞれゆったり泳いでいた。	—	—
	1月15日 (日) 小雨	異常なし 14:45～ 小野寺橋から落合橋を巡視。 この辺りは川幅が狭いが水量は少ない。 本日、濁りなく緩やかに流れていた。 アオサギ2羽。川鵜と思われる水鳥が水面にV字波を作っていた。	—	—
	1月21日 (土) くもり/晴 気温6℃	異常なし 10:30～ 大峯橋から西山橋を巡視。 西山橋下の水流は緩やかで濁りなし。 区間にペットボトルや空缶、サッカーボールが落ちていたが、目立って大きなゴミはなし。 水鳥も見掛けず。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

