

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和5年1月4日	異常なし 玉城水辺の楽校には15台近くの車がとまり、テントを張っている車ばかりです。県外からの車もみられ、宿泊されていたのでしょうか。 子供の姿もみえ、皆思い思いにゆっくりされている様子。	—	—
②	令和5年1月12日	異常なし くもり空の日、中須遊歩道散策。 背の高い枯れ草がたくさんみられますが、こんなふうにはたくさんあると、きれいにも見えます。 犬をのせた車に1台出会いました。お散歩されにきたのでしょうか。	写真－① (下段)	—
③	令和5年1月31日	異常なし 水辺の楽校の水辺が整備されてきています。 ここから車が通れないという看板だったようにも思いますが、はげてしまっていて、何て書いてあるかわかりません。	写真－②・③ (下段)	施設管理者(玉城町建設課)へ報告 (処置日:2/13)

①



②



③



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	令和5年1月1日	異常有:原付バイク放置 年が明け、散歩中に11月位から放置されている原付バイクがまだありました。 堤防等には異常がなく、初日の出を見る人がたくさんいました。	写真一① (下段)	—
⑤	令和5年1月8日	異常なし 水位も下がり、きれいな水の上をカモ鳥が沢山うかび、魚をとっていた。 堤防等には、ゴミはありませんでした。	写真一② (下段)	—
⑥	令和5年1月28日	異常なし 放置されていた原付バイクもなくなり、散歩の人たちも多く見られた。	—	—

①



②




宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	令和5年1月5日	異常なし 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 勢田川の愛護、自然を守るため頑張ります。	—	—
	令和5年1月25日	異常なし 降雪 早朝より 約7センチ 凍結する。 小学校休校となる。 勢田川異常なし。	—	—
	令和5年1月31日	異常なし 1/25降雪のため 残雪あり。 道路は凍結して「すべり」危険なヶ所もあり。 特に勢田川周辺での異常はなかった。	—	—


【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①



活動範囲【12】(森本幸生モニター)

勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで