



雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和5年2月6日	異常なし 頭首工問題なし。以前に電車の通過を見た時間が同じくらいなので待っていると来たので、シャッターを押したが撮り鉄が趣味ではないのでよい写真は撮れなかった。		
②	令和5年2月13日	異常なし 頭首工問題なし。土手から見える田んぼには麦の緑が鮮やかに見える位に伸びて春が近い事を感じさせてくれる。		
③	令和5年2月20日	異常なし 頭首工問題なし。まだまだ寒い日が続きますが、土手下の民家の紅梅が満開近く咲いていた。土手下は風が当たらず暖かいのだろうか。		
④	令和5年2月27日	異常あり(不法投棄有り) 頭首工問題なし。JR鉄橋100m手前にテレビ&消毒機械が不法投棄されていた。この神経は理解できない。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	令和5年2月4日	異常なし 1. 6km 農業者の軽トラック駐車。 1. 0km 清流で川底のブロックと石が見える。工事中セグロセキレイ1羽。 1. 9km 近鉄橋工事中、鉄の棒が設置。 キジ1羽。 2. 0km 清流で緑の藻が見える。 2. 8km 砂州にカワウ2羽。 4. 4km サルが現れる。コイ4匹。 4. 6km 農業用水路から枯れ枝が流れてきている。		—
⑥	令和5年2月11日	異常なし 1. 9km 河川敷に近鉄橋の工事資材、大人と子供が散歩。 1. 8km 清流で緑の藻が見える。アオサギ1羽。左岸では運動で走っている人1名。 1. 6km 左岸と右岸に軽トラック駐車2台。 1. 0km 工事中中止で右岸に重機車両3台駐車。 3. 4km カモ2羽、コイ1匹。 4. 6km 椿の花満開。 4. 4km 黒コイ3匹、オレンジコイ1匹。		—
⑦	令和5年2月17日	異常なし 1. 8km 清流で緑の藻が見える。セグロセキレイ、タヒバリ。 1. 0km 清流で川底が見える。工事中、コガモ1羽。 1. 9km 近鉄橋工事中、網が設置。 2. 0km 清流で川底の石が見える。みかんが浮いていた。 3. 5km 清流で砂州にジョウビタキ1羽。 4. 4km 濁り水、コイ4匹。		—
⑧	令和5年2月22日	異常なし 1. 8km 清流、カワウ1羽、アオサギ1羽。 1. 0km 清流で川底のブロックと石が見える。工事中。 1. 4km 水草の下にハヤ。 1. 9km 近鉄橋下にハヤと小魚がいた。 2. 8km 葦の下にカイツムリ・バン。 4. 4km コイ2匹。 4. 6km JR第3橋工事、ブルーシートが設置。竹が伐採、河川敷に枝が落ちている。		—
⑨	令和5年2月27日	異常なし 1. 9km 河川敷に近鉄橋の工事資材。右岸では新八太橋道路舗装資材と作業員5名。 1. 5km 大人と子供が網を持って生物採集。 1. 0km 工事中、右岸は工事車両入口。 1. 8km 黄色の境界杭のまわりにみかんが落ちている。 3. 3km 左岸、小学生が帰り散歩。 3. 5km カモ・チュウサギ。 4. 4km コイ10匹。 4. 6km 椿の花が落ちている。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	令和5年2月3日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁 (1.0km)巡回。 薄曇り。大谷川水門付近で散歩者と出会う。	—	—
⑪	令和5年2月11日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋 (4.5km)巡回。 晴れた穏やかな昼下がり2.6km付近、大谷川水門付近、3.6km付近で散歩者と出会う。久しぶりに古田井堰水量が多くまた、須賀井堰もゴム堰が出現。		
⑫	令和5年2月17日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁 (1.0km)巡回。 晴れた穏やかな日。2.6km、3.4km付近で散歩者と出会う。 本日も須賀井堰ゴムが出現。水鳥の姿なし。	—	—
⑬	令和5年2月25日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋 (4.5km)巡回。 晴後曇り。古田井堰、須賀井堰も水量が多くゴム堰が出現。水鳥の姿はないが路肩の梅ノ木に花が咲き春近し。 2.3km付近で散歩者と出会う。中村川橋梁補強工事休日、人影なし。		

【雲出川水系】 雲出川①



活動範囲【4】(宮崎実モニター)
雲出川右岸:(2.4km)松阪市星合町(香良洲大橋付近)から
(4.5km)松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

