






雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	3月6日	異常なし 頭首工問題なし。先週に放置されていたテレビに警告文がはられ置かれていたが、撤去されないだろうと思われる。適当な時期に撤去が必要になるかもしれません。		
②	3月13日	異常なし 頭首工問題なし。珍しく鳥が頭首工の上に多く乗っていた。残っている鳥の種類がいつもと違っていた。 落工排水機付近の雑木、草をブルドーザがきれいに整地していた。非常にきれいになった。		
③	3月20日	異常なし 頭首工問題なし。大分春めいてきたらシジミ取りの人が多く川に入っていた。春を告げる風物詩を感じる。		
④	3月28日	異常なし 頭首工問題なし。川辺の鳥の種類が変わってきている。鴨類が減り、カワウ、サギ類が目立つようになった。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	3月4日	異常なし 1. 0km清流で川底の泥にサワガニ1匹。工事中。 1. 6km右岸農業者軽トラック1台駐車。用水路の泥処理清掃。白いミミナグサが咲いている。 2. 0km川原の石と同じ灰色のセキレイ1羽。 2. 3kmチュウサギ、アオサギ。 2. 8kmカイツムリ。 2. 9kmウメの花。 4. 4km清流、金色コイ、黒コイ、キイセキレイ。		—
⑥	3月11日	異常なし 1. 0km清流、工事中。 1. 7km頭首工清流、ハヤが多い。 1. 9km近鉄橋工事中、鉄の棒が設置。清流で川底の砂が見える。ハゼ1匹。八太橋下、ハヤが多い。 2. 2kmコイ3匹。 2. 6km黄色スイセンの花。 2. 7kmコイ4匹。 3. 5kmカモ2羽。 4. 4kmコイ8匹。		—
⑦	3月20日	異常なし 1. 0km清流、工事中。右岸に円筒形のセメントタンクが設置。 1. 8km清流左岸、菜の花と蝶。 1. 9km清流、コイ3匹。 2. 6km左岸、むらさき色の菜の花。スズラン、スイセンの花。 3. 3kmカメ1匹水面に頭を出す。 3. 6kmカモ1羽。 3. 8kmハヤが横で泳ぐ。 4. 6km椿の花が落ちている。		—
⑧	3月22日	異常なし 1. 0km工事中。 1. 6kmハヤが多い。 1. 8km清流で川底が見える。ハヤが多い。チュウサギ1羽、ハゼ1匹横になっていた。左岸スイセンの花。 1. 9km清流で川底が見える。コイ16匹。 2. 0kmハヤが多い。 3. 2kmコイ3匹。 3. 5kmコイ12匹。 3. 8kmカモ5羽。 4. 4kmオレンジ色コイ、黒コイ5匹。		—
⑨	3月27日	異常なし 1. 0km工事中、バラの白い花。 1. 2km入江にコイ2匹。 1. 5km用水路の管理人1名。 1. 7km左岸スマレの花。 1. 8kmカワウ2羽、チュウサギ1羽。ツクシが伸びている。 2. 0km左岸、水道工事で通行止め。 3. 0kmサクラの花。 3. 2km黒色ヘルメットが流れ着いていた。 3. 5kmコイ12匹。 4. 4kmオレンジ色コイ、黒コイ6匹。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	3月3日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回。晴。 3kmから大谷川水門付近の川中に久し振りに水鳥の群れを見かけ、2.5kmから1.5km間で4人の散歩者と出会う。 法面が雑草の新芽が多くなっている処が見受けられる。		—
⑪	3月11日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回。晴。 1. 6km付近、犬を連れた散歩者1人。 2. 2kmから3.8km間で徒歩4人、サイクリング2人と出会う。 一志橋付近(三郷井頭首工)で重機にて川底のさらえ?作業中でした。		—
⑫	3月19日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回。晴天。 雨上がりの澄み切った空、春が来たと実感する。 3km付近1人、1.2km付近で犬を連れた散歩者1人と出会う。	—	—
⑬	3月24日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回。曇。 路肩の桜が満開近し、法面も春。タンポポ、ツクシも見掛け一面緑色に変化しつつある。 1. 5km付近桜見物10人程。 1. 6km付近で散歩者、ボール投げする子供等見かける。	写真—①②③ (下段)	—

①




②



③



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

