


| 場所<br>(番号) | 連絡日   | 報告内容   | 写真   | 対応状況 |
|------------|-------|--|--|------|
| ①          | 3月10日 | 異常なし<br>中須の河川敷と遊歩道を歩いてきました。<br>とてもおだやかな日で、ゆっくりとした時間を感じられます。<br>小さなゴミが点々とおちていますが、もう少し綺麗になるといいですね。                       | —  | —    |
| ②          | 3月21日 | 異常なし<br>くもり空ですが、玉城水辺の楽校はあいかわらずの人気です。テントを張ってゆっくりされていたり、食事をされていたり、楽しんでみえる様子でした。<br>大きなゴミが落ちていることもなく、皆様がきれいに使っている様子が伺えます。 |  | —    |
| ③          | 3月27日 | 異常なし<br>中須遊歩道のもう1つの奥の遊歩道を歩いてきました。<br>途中きれいになっている所があり、神秘的な雰囲気をかもしだしている所もあります。<br>桜もみられ、鳥が鳴き、とても大きなニホントカゲも発見。すてきな遊歩道です。  | 写真-①②③<br>(下段)   | —    |

①



②



③



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所<br>(番号) | 連絡日   | 報告内容   | 写真           | 対応状況                        |
|------------|-------|--|--------------|-----------------------------|
| ④          | 3月9日  | 異常なし(劣化した看板)<br>・看板などの貼紙がはげているところがある<br>ので、もう少し丈夫な看板にしてほしい。  | 写真一①<br>(下段) | 河川巡視にて<br>補修予定<br>(処置日:4/4) |
| ⑤          | 3月10日 | 異常なし<br>・堤防等には異常なし。<br>・宮川堤に早くも花見の準備でポンボリ<br>が立っていた。         | 写真一②<br>(下段) | —                           |
| ⑥          | 3月28日 | 異常なし<br>・宮川堤防の桜の花が満開で、たくさん<br>の人でいっぱいである。<br>・花見等のゴミは特になしです。 | 写真一③<br>(下段) | —                           |


①



②



③



# 【宮川水系】

## 宮川①②

