

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	東半分 3月5日(日) 西半分 3月9日(木)	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 当たらず。 東半分:・法面、河川敷など目立つ異常は なし。 西半分:・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷 の野球グラウンドに、ユニフォーム 姿の選手が15人程練習中。 ・河道の水量極めて少なし。	—	—
	3月15日(水)	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 当たらず。 ・巡視範囲内は全体にクリーンな状態で 法面及び河川敷に部分的ではあるが、 野草の新芽が顔を出し、グリーンのベル トが出来ている。 ・河道の水量極めて少なし。	—	—
	東半分 3月19日(日) 西半分 3月20日(月)	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 当たらず。 東半分:最下流野球グラウンド周辺に50台 くらいの車が乗り入れ、野球の大会開催。 西半分:好天に恵まれ、河川敷では犬の 散歩や楽器の演奏など楽しんで いた。	—	—
	3月28日(月) 14時	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 当たらず。 ・本郷橋より上流側の法面に所々ゴミが散 見される。 ・河川敷は人影無く、良好な状態が維持さ れている。 ・本郷橋より下流側は法面及び河川敷と もに良好な状態が維持されている。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	3月12日	異常なし 6.0km付近の写真だが、なかなかまとまった雨にならず、水はなく川底にもゴミはない。 そろそろあちこちに花が咲きそうである。		—
②	3月14日	異常なし 北小松の下流で、川が合流する部分である。やはり本流に川の水はなく、支流からの水で流れているようだ。 周囲にはゴミはなく、川沿いには人が数名いる。		—
③	3月27日	異常なし 内部小学校付近であるが、合流後なので川の水はある。 川沿いの遊歩道から写真をとったが、ゴミは見当たらない。 この時期はゴミがあつたら草木に隠れずすぐに見つかるのでわかりやすい。		—
④	3月29日	異常なし 周囲は桜が咲いている。6.0km付近でも近くの桜の木は花が咲いている。 やはり雨の量は少なく、川には水はない。 両岸にはゴミは見当たらない。		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

