

榑田川水系榑田川左右岸 0.0km～7.0km
 (左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月13日(土)	異常なし AM8時、河口より8.2k地点下新田排水樋門周辺から榑田までを散策。釣り人2名。川の中に面している島に大きいゴミ袋あり。大きい鯉が数匹みられ、白いサギが2羽見られました。	—	—
	5月14日(日)	異常なし AM7時30分頃、住友大阪セメント近くの川周辺を散策しました。釣り人1名に他普通車が2台停まっておりました。水面はほぼ穏やかでした。目立ったゴミはなし。	—	—
	5月27日(土) 晴れ	異常なし AM7時頃、榑田出張所周辺の新田排水樋門辺を散策しました。特に目立ったゴミはなし。	—	—
	5月28日(日) 曇り	異常なし AM7時30分頃、河口より3.6k地点東部中近くを散策し川へ入る。小さい小魚数匹あり。めだかではない。ゴミはあまり落ちていない。割ときれいです。	—	—

榎田川水系榎田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月5日	異常なし 榎田川右岸河川敷、榎田橋下。 連休明け川原ゴミ。バーベキュー跡などマナーが悪い、汚れが目立つ。	—	—
	5月12日	異常なし 第一頭首工。榎田橋下流に鮎の姿が多く見られ、今年は鮎の成長がいい。	—	—
	5月19日	異常なし 管内右岸左岸、堤防、草がよく伸びる。雨が多く降るも特に異常無し。川の水量が多くなる。	—	—
	5月26日	異常なし 管内堤防、右岸左岸、草刈りが始まる。 榎田橋下、右岸河川敷等にゴミ、バーベキュー跡が多く見られる。マナーが悪い。 川の水汚れが目立つ。透明度が悪い。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月3日(水) 晴	異常なし 11:45～ 池上橋から新橋を巡視。 施設等の異常なし。目立ったゴミなし。 水流は緩やかで薄緑色に濁っていた。 堤公園には数台の車が停まり、家族連れが堤防を歩いていた。	—	—
	5月10日(水) 晴 気温25℃	異常なし 11:40～ 西山橋から小野寺橋を巡視。 流れを妨げるゴミ等なし。 西山橋下の狭いところで水流幅約2m、水深約20cm濁りなし。 イタチが中州の草むらに隠れていた。	—	—
	5月24日(水) 晴 気温24℃	異常なし 11:40～ 小野寺橋から落合橋を巡視。 小野寺橋下の水流幅約3m弱、水深約30cmで全く濁りなし。 一直線のススキの穂がさわやかな風に揺らんでいた。	—	—
	5月27日(土) くもり 気温23℃	異常なし 11:00～ 大峯橋から下流の無名橋を巡視。 目立ったゴミなし。流れを妨げる倒木等なし。 無名橋下の堰で澄んだ水面近くを土鯉が泳いでいた。	—	—


【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

活動範囲【7】

櫛田川左岸(0.0km)松阪市高須町(河口部付近)から
(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで
櫛田川右岸(0.0km)松阪市松名瀬町(河口部付近)から
(7.0km)松阪市高木町地内まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

