

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月9日	異常なし 中須遊歩道にて1人の散歩者と遭遇。 この遊歩道は距離が長く、歩きが いがある。川の流が見える場所もあり、 風情が感じられる所である。	—	—
②	5月18日	異常なし 今日は少し風があり、肌寒く感じる。 雨の予報もある為か、水辺の楽校は珍 しく利用者がいなかった。 楽校の川がきれいにされていて趣があ る。	写真-㉗ (下段)	—
③	5月25日	異常なし 玉城水辺の楽校は3組の利用者の方 がみえ、テントを張ったり、お食事をされ ていました。 土手にはコバン草や紫色の花がたくさ ん咲いています。雑草が刈られている所 もあり、とてもきれいになっています。	写真-㉘ (下段)	—

㉗



㉘



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	5月16日	異常なし 先日の雨で少し水量が上がっていましたが、堤防は特に異常無しで、ゴミ等もありませんでした。	写真-㉗ (下段)	—
⑤	5月22日	異常なし 堤防の除草(草刈)も終わり、きれいになり散歩の人達も喜んでます。又、作業員も丁寧に気持ちよく作業をしてくださいました(自宅裏)。	写真-① (下段)	—

㉗



①



【宮川水系】

宮川①②

