



鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月3日(水)	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・R23のアンダーパスに降りる手前の踊り場にゴミ袋数個が捨てられており、悪質な違法行為である。 ・最下流野球グラウンドに10台ばかりに車を乗り入れ、野球の練習中か？	—	—
	5月10日(月)	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側の天端道路の内、R23アンダーパスに下りる坂の手前の踊り場に、2週間位前から大量のゴミが投棄されており、そのゴミ回収を実施。	—	—
	5月15日(月)	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面及び河川敷共に野草が伸び、投棄ゴミは隠れて見ることが難しい。 ・河川敷の叢も新芽が伸び、緑一色である。 ・スケボーコートで遊ぶ人一人。	—	—
	5月22日(月)	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面及び河川敷共に目立った異常はない。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷が綺麗に刈り込まれ、何かのイベント準備か？ ・スケボーコートで遊ぶ人二人。それ以外は人影なし。	—	—
	5月29日(月)	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の所々に茅の群落があり、一斉に白い穂を出している。既に綿毛として飛び交っている。 ・JR伊勢線鉄橋の上流側の河川敷に数人の作業員あり。法面の野草伐採が始まるのか？	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月5日	異常なし 雨が少ない分、水はあまり流れず濁った 感じで、藻のようなものがみられた。 周囲にゴミは見当たらない。		—
②	5月14日	異常なし 最近雨が降っている分、川の水が多く見ら れる。 昨日に続き、四日市に1時間に80mmの 雨が降るとスマホに連絡があり、結構な勢 いで雨が降っていた。 周囲の草木も青々としている。右岸はゴミ はないが、左岸はトライアル付近で家庭ゴミ が見られる。		—
③	5月21日	異常なし やや水は少ないのかあまり勢いよくは流 れていない。 周囲にはゴミはない。今は川の底が見える 程度の感じ。		—
④	5月28日	異常なし 19時過ぎに撮影したが、ようやく暗くなる 感じである。 日が延びた分、遅い時間でもはっきり見え る。 左右岸はどちらもきれいな状態であり、河 原田橋くらいまできれいである。		—

# 【鈴鹿川水系】

## 鈴鹿川① 内部川①

### 活動範囲【2】

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から  
(6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで

