

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	6月5日	異常なし 6月2日の大雨の影響なのか、頭首工をオーバーフローする水量はいつもより多かったが、特に濁りは見えなかった。 堤防から見える大きな琵琶の木に花の様に見える程、琵琶が生っていた。		
②	6月12日	異常なし 頭首工問題なし。 除草作業が始まり一部はきれいになったところもある。草の成長は早いので大変だが、負けずに作業をお願いします。		
③	6月20日	異常なし 頭首工問題なし。 刈り取りが終わり片付け作業が行われていた。暫くはきれいな状態が見られそう。		
④	6月26日	流木あり 頭首工に大きな木が流れ着いていた。河川事務所に撤去を依頼した。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	6月4日	異常なし 1. 2km入江濁り水、アカミミガメ。 1. 6km頭首工前中州にチュウサギ1羽。 頭首工枯れ枝が浮いていた。 1. 8km濁り水、ヨシの間にコイ1匹が浮いていた。左岸、白い毛の花が咲いて美しい。 4. 2km清流で川底の石が見える。ヨシが倒れていた。		—
⑥	6月13日	異常なし 1. 0km草刈作業中車両駐車の為、堤防の天端進入禁止の鎖開放。 1. 6km頭首工、滝の様に流れている所にハヤが登っていた。用水ひ管前、農業者1名清掃作業。 2. 0km左岸巡察補導員の車駐車2台。小学生通学巡視。 3. 4km水面にヘビ。		—
⑦	6月19日	異常なし 1. 0km草刈作業中車両駐車の為、堤防の天端進入禁止の鎖開放、除草作業看板設置。警備員と草刈員が作業をしていた。 1. 6km頭首工前、コイが1匹浮いていた。 1. 8km左岸護岸にカメの卵の殻と巣穴。 2. 0km清流コイ3匹。 3. 4km頭首工コイ26匹以上。		—
⑧	6月24日	異常なし 1. 0km草刈作業中車両駐車の為、堤防の天端進入禁止鎖開放。左岸アヤマ科ヒメヒオウギズイセンの朱色の花が目立つ。 1. 2km右岸、除草作業の旗設置。きれいに草刈がされ美しい。 1. 7kmサックス音楽の練習をしている人1名。 3. 2kmオレンジの花が目立つ。ヤブカンゾウ。		—
⑨	6月27日	異常なし 1. 0km清流でコイが2匹弧になって泳いでいた。左岸堤防に除草作業看板設置。草刈作業中、車両駐車の為、天端の進入禁止鎖開放。 1. 9km近鉄橋下、枯れ枝と浮草、コイ7匹以上。 2. 1kmナマズ。 3. 2kmカメ。 4. 2kmハヤが浮いていた。 4. 4kmオレンジコイ。 4. 6kmスッポン。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	6月8日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁 (1.0km)巡回。曇り。 堀之内排水ひ管、2.3km付近で散歩者 と出会う。	—	—
⑪	6月17日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋 (4.5km)巡回。晴。 水鳥を少し見かける。ゴム堰の水量多く勢 いよく流れている。堀之内排水ひ管付近か ら黄色の濁り水の流入を見かける。 1.6km～2.5km付近の間に子供連れ、 犬を連れた散歩者と出会う。	 写真—㉞ (下段)	—
⑫	6月24日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁 (1.0km)巡回。晴。 ゴム堰付近に水鳥の一群を見受ける。 1.8km付近、犬を連れた散歩者2組と出 会う。 1km付近除草作業が開始されている。	 写真—① (下段)	—
⑬	6月30日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋 (4.5km)巡回。曇り後雨。 任期最後の巡回。梅雨のあいにくの天候 で散歩者なし、担当区間は除草作業中。もう 少しでさっぱりした景観が楽しめる。散歩者・ 地域の方々が喜ぶこと間違いなし。	 写真—㉟ (下段)	—
		<u>モニターの思い出</u> 委任されて早一年、無事に任期終了。 夏から始まり秋・冬そして春と四季の移り 変わりを肌で感じ、癒され自然に接する貴 重な体験でした。 地域の方々とのふれあい、河川の自然環 境維持の大切な日常保全の重要性を認識 しました。	—	—

㉞




①



㉟




【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで

活動範囲【6】

中村川右岸:(1.0km)松阪市嬉野中川町(近鉄大阪線橋梁付近)から
(4.5km)松阪市嬉野八田町(島田橋付近)まで