

櫛田川水系櫛田川左右岸 0.0km～7.0km  
 (左岸:河口部付近～トライス本社工場付近、右岸:河口部付近～松阪興産(株))

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月3日(土) 曇り	異常なし AM7時頃、櫛田出張所周辺の新田排水樋門を散策しました。 濁流で増水。特に目立ったゴミはなし。	—	—
	6月10日(土) 曇り時々雨	異常なし AM10時、魚見橋周辺を散策。目立ったゴミはありませんでした。水たまりが多く歩きづらい。	—	—
	6月24日(土) 曇り 29度	異常なし PM2時、東部中近辺から魚見橋にむかって散策。特に目立ったゴミはないが、所々ペットボトルが落ちていた。 背の高い雑草が歩道にまでせまってきて歩きにくかった。	—	—
	6月25日(日) 曇り時々晴れ 29度	異常なし PM2時30分頃、櫛田出張所前8.2k地点の河川敷を散策。雑草の背丈が高く歩きにくい。目立って大きなゴミはありません。 釣り人2名。水面は穏やかでした。対岸では何組か家族でバーベキューと水遊びをしている様子。大音量の音楽がやかましかった。	—	—

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月2日	異常なし 6月1日～2日雨が多く降る。川の水量多い。川の水量増えるも、特に河川に異常無し。 管内右岸左岸、堤防、法面等異常無し。	—	—
	6月9日	異常なし 管内堤防草刈り進行中。 今年の梅雨は雨多く櫛田川の水量多く、鮎の成長が早い様に思う。鮎の量も多く見られる。	—	—
	6月16日	異常なし 夏近し、櫛田川、人、車の出入が多くなる。 河川敷ゴミ、バーベキュー等の跡が多くなるが、マナーが良くなった様に思う。ゴミ等が少ない。	—	—
	6月23日	異常なし 櫛田川、佐奈川、合流点より右岸、左岸、堤防草刈りも終わりに近い。堤防道路、走りやすくなる。	—	—
	6月30日	異常なし 管内堤防道路、法面等、特に異常無し。 櫛田橋下河川敷(右岸)ゴミ。バーベキュー等、例年より少ない様だ。	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km  
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月3日(土) 強風 晴	異常なし 10:50～ 新橋から大峯橋まで巡視。 昨夜通過した大型台風2号の影響で昨日は大雨。水量多く、茶色や薄緑色に濁っていた。 堤防道路でオレンジ色の河川パトロールカーと対向した。 川鶺は消波ブロックで休憩しながら濁流をにらみ、白サギは川の上空で風をとらえ、ホバーリングしていた。	—	—
	6月11日(日) 無風 雨 気温21℃	異常なし 10:30～ 大峯橋から西山橋まで巡視。 昨夜からの雨で普段より水量は多いが、西山橋下の水流幅は2倍にもなっておらず、約2mのところは3m強の幅で薄緑色に濁っていた。 堤防道路は草刈され、非常にキレイでゴミが捨てにくいだろうと思いました。	—	—
	6月19日(月) 晴 気温30℃	異常なし 10:35～ 大峯橋から西山橋を巡視。 澄んだ水が葦の間を緩やかに流れていた。流れを妨げるゴミ等はなかった。	—	—
	6月24日(土) くもり 気温29℃	異常なし 14:50～ 新西山橋から小野寺橋を巡視。 田子田橋下、水深約20cmで濁りなく流れていた。 施設等の異常なく、目立ったゴミもなかった。	—	—




# 【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

## 活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から  
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで  
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から  
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで

## 活動範囲【7】

櫛田川左岸(0.0km)松阪市高須町(河口部付近)から  
(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)まで  
櫛田川右岸(0.0km)松阪市松名瀬町(河口部付近)から  
(7.0km)松阪市高木町地内まで





# 【櫛田川水系】 佐奈川 ①

