

宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	6月10日	異常なし 中須付近では散歩している方と遭遇。 車でみえた様子で、大きな犬を連れていました。 宮川でウェイクボードのような物に乗って遊んでいる若者もいて、もう間近に夏がやってきています。 付近には遊歩道もあるので、もっと皆さんに利用してほしいですね。	—	—
②	6月23日	異常なし 前日の雨で、川の水量が多く、流れが速くなっている様子。 宮川では花火大会に向けてポールが建てられ、準備の真っ最中でした。	写真-⑦ (下段)	—
③	6月30日	異常なし 雨予報の曇り空。玉城水辺の楽校は、それでも1組キャンプをされていました。 楽校の川の遊び場に虫とり網が落ちていました。網のところが折れ曲がっている様で、忘れたまま捨ててあるのかもしれませんが。	写真-① (下段)	—

⑦



①



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
④	6月2日	異常なし 台風2号の影響で増水し、昼田のキャンプ場も水没し、すごい水である。 堤防等には、異常がないです。	写真-ア① (下段)	—
⑤	6月10日	異常なし 台風の影響で、看板の表示板が取れたようです。	写真-ウ① (下段)	—
⑥	6月16日	異常なし 国土交通省の依頼とのことで、宮川2か所で魚の形態及び種類を調べていた。5年に1回とのことでした。	写真-オ① (下段)	—

ア



①



ウ



エ



オ



【宮川水系】

宮川①②

