

櫛田川水系櫛田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月7日	異常なし 管内櫛田川、佐奈川合流地点より下流、川の水量減水。 特に異常無し。	—	—
	7月14日	異常なし 管内右岸左岸、堤防、法面、道路等、特に異常無し。 草の伸びが早い。 雨が少なく、川の水量が低くなる一方だ。	—	—
	7月21日	異常なし 今年の櫛田橋下河川敷、車、人の出入、例年並の様だが、河川敷が美しい。 汚れが少ない。マナーが向上かも。	—	—
	7月28日	異常なし 櫛田川、櫛田橋下河川敷、川の水量少なく最低。水の汚れも少し有り。 河川敷ゴミ少なく、バーベキュー跡も少ない。マナー向上か？	—	—

榎田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
(榎田川合流点付近～佐奈川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月11日(火) 晴 気温34℃	異常なし 15:00～ 池山橋から大峯橋を巡視。 前日の雨の影響か、水が薄緑色に濁り、底が見えず。 施設の異常なく、目立ったゴミもなし。	—	—
	7月23日(日) 晴 気温30℃	異常なし 10:10～ 大峯橋から池上橋を巡視。 梅雨が明け、晴天が続く、川底がよく見え、水鳥が一羽ゆっくりと泳いでいた。 目立ったゴミ等なく、施設の異常もなし。	—	—
	7月30日(日) 晴 気温33℃	異常なし 10:40～ 西山橋から小野寺橋を巡視。 最近晴天が続く、水量は少なく濁りなし。 目立ったゴミ等異常なし。	—	—

【櫛田川水系】


櫛田川 ①②

活動範囲【8】

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①



活動範囲[9]
佐奈川左岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町仁田(佐奈川橋付近)まで
佐奈川右岸(0.0km)多気町朝長(櫛田川合流点付近)から
(5.4km)多気町五桂(佐奈川橋付近)まで