

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	7月10日(月)	異常なし ・領域内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・領域内の法面の雑草伐採は終了し、見通しは良くなった。 ・河川敷内各グラウンドは手入れされ、使用可能。 ・JR伊勢線鉄橋下流側河川敷で犬の散歩2人。	—	—
	7月16日(日)	異常なし ・領域内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・鈴鹿橋より上流側法面及び河川敷ともに、良好な状態が維持されている。 ・鈴鹿橋より下流側法面及び河川敷ともに目立った事象はなく、良好である。	—	—
	7月24日(月)	異常なし ・領域内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・鈴鹿橋より上流側の天端道路の端刈り終了。 ・河川敷内のグラウンドには数名の作業員と軽トラ及び乗用草刈り機を乗り入れ、除草実施中。 ・鈴鹿橋より下流側は天端道路の端刈り実施中。	—	—
	7月31日(月)	異常なし ・領域内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・領域内法面は小型の投棄ゴミが散見されるが、状態は良好。 ・河川敷及びグラウンドは雑草も伐採され良好。 ・河道の水量極めて少なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	7月1日	異常なし 6.0km付近であるが、前日など雨が降っていた分、川の水量は多く、流れも速い。 周囲にはゴミは見られない。内部橋付近まで両岸には見られないが、やはりトライアル付近ではゴミが見られる。		—
②	7月9日	異常なし 内部小学校付近であるが、非常にきれいな状態である。 草木はかなり生えてきてはいるが、ゴミはない。 ちよこちよこ雨が降ったりしているのので、水量は少なくはない。		—
③	7月17日	異常なし ちよこちよこ雨が降る分、川の水はある。流れが思った以上に速いのが驚きである。 水の透明度もあり、だいぶきれいである。 6.0kmでは周囲にはゴミはほとんど見られない。		—
④	7月30日	異常なし 6.0km付近であるが、水がない状態である。 このところまとまった雨は降っておらず、川底は干からびて割れている状態である。 周囲にはゴミは見当たらない。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで



活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで