



雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	8月7日	異常なし 頭首工問題なし。 台風の影響で時々雨が降ってきて、大雨にならない事を願う。 麦畑の収穫後、除草剤を散布したのかきれいな色に枯れている。		
②	8月14日	異常なし 頭首工問題なし。 台風接近でオーバー水は激しく流れていた。 断続的に強い雨が降ってくるが、シジミ取りの人が少人数ながらいた。こんな日でもいるのには驚いた。		
③	8月21日	異常なし 頭首工問題なし。 水量は多かったが浮遊物は見られなかった。 暑い日が続き、まだ夏だと思っていたが、ススキの穂が出始めている。秋が近づいて来ているのを植物が教えてくれている。		
④	8月28日	異常なし 頭首工問題なし。 何を狙っているのか、頭首工で釣りをしている人がいた。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	8月4日	異常なし 1. 6km頭首工ゴム堰に流れなし。川底のブロックが見える。ハヤ、小魚、シオカラトンボ、アオスジアゲハが吸水。 1. 8km排水ひ管点検者3名。 2. 0km浮草で覆われる。水面が緑色。 2. 4km清流、チュウサギ。 3. 2km川底の砂が見える。カメ1匹。 3. 4km頭首工、ナツアカネトンボ。		—
⑥	8月11日	異常なし 1. 2km入江濁り水、アカミミガメ。 1. 6km頭首工濁り水。ゴム堰から水が多く流れている。 1. 7km草の枝にオニヤンマ。 2. 3kmヒシの草が浮いている。 4. 2km濁り水、川底が見えない。オレンジコイ、金色コイ、黒色コイ、ガマの穂。 4. 5kmジュズダマの実、ヨシが多い。		—
⑦	8月20日	異常なし 1. 0km濁り水、ヨシが倒れている。ヨシの上にペットボトル、空き缶。 1. 7km枯れ草、ホテイアオイが浮いていた。 2. 0km右岸釣り人1名。 2. 8km注意標示板が草で見えない。 3. 2km崖から枯れ木が落ちてきている。 3. 4km頭首工、川底のブロックが見える。カメ、ヘビ、カニ取り籠にカニ2匹。		—
⑧	8月25日	異常なし 1. 6km頭首工、ゴム堰が空気抜き、開放。川底が見える。空き缶、ペットボトルが浮いている。 1. 8km清流、チュウサギ2羽、アオサギ1羽、カワウ4羽。 2. 0kmコイ、スッポン。 2. 6km注意板の剥がれ。 3. 4km頭首工左岸、ヤマユリの白い花が目立つ。橋の下に流木3ヶ所。		—
⑨	8月28日	異常なし 1. 0km清流、川底の砂が見える。コイ3匹、ハヤ。 1. 8km清流、排水ひ管前、ハヤ、アオサギ、チュウサギ、カワウ、ハグロトンボ、枯れ草。 2. 8kmコイ、カワウ。 3. 2kmスッポン。 3. 5km濁り水、コイ、水草の上にギンヤンマ。カニ取り籠5ヶ所、カニが6匹いた。		—

【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで