

榎田川水系榎田川左右岸 7.0km～11.0km

(左岸:トライス本社工場～孫川合流点付近、右岸:松阪興産(株)～佐奈川合流点付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月4日	<p>異常なし</p> <p>7月29日、榎田橋下右岸河川敷、川原、ヨシ、草等、草刈り整備ゴミ等処理。榎田川第一漁協組合主催による環境整備作業実施。ゴミ等軽トラック2台分有り。奥田参加。</p> <p>7月30日、第一漁協による鮎のつかみ取り大会、カヌーの乗船体験等、河川敷のゴミ拾い等実施。地域の住民参加、約350名が集う。</p> <p>小学生のカヌー乗船120名程が体験する。好評でした。</p> <p>鮎約1600匹程つかみ取りする。</p> <p>第一漁協役員総勢15名に実施する。</p>	—	—
	8月11日	<p>異常なし</p> <p>榎田川水量最低。水が少なく、鮎の死が目につく。酸欠かも。</p> <p>台風待ち、雨がほしい。</p>	—	—
	8月18日	<p>8月15日、台風7号による大雨、近年にない水量。</p> <p>管内大荒れ模様、濁流により流木等(大木)ゴミがすごい。</p> <p>午前11時半頃、最大の水だ。近鉄の鉄橋、1m以下に迫る。</p> <p>翌日、右岸左岸法面等に材木、竹、山ゴミ等が流れ着く。</p> <p>右岸左岸、特に異常無い様だ。大平橋一部流失。</p>	—	—

櫛田川水系佐奈川左右岸 0.0km～5.4km
 (櫛田川合流点付近～佐奈川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月5日(土) 晴	異常なし 10:55～ 落合橋から新西山橋を巡視。 水量少なく、流れが判らないくらい。水は澄み、川底はしっかり見えた。 落合橋から小野寺橋間の一部、草が生い茂りガードレールが見えなくなっていた。	—	—
	8月13日(日) 晴 気温35℃	異常なし 14:50～ 池上橋から大峯橋を巡視。 台風6号の影響で雨が多かったので、水量はやや多く、濁って底は見えぬ。 大峯橋の上流のいつもの場所に水鳥が数羽と白サギの姿があった。	—	—
	8月16日(水) 晴 気温31℃	異常なし 17:00～ 小野寺橋から大峯橋を巡視。 水量多く、濁っていた。(台風7号通過) 西山橋下水道管？ネジの所から水が噴出していた。(8月17日報告済)	—	—
	8月26日(土) 晴 気温33℃	異常なし 14:50～ 落合橋から小野寺橋を巡視。 水流少々多く、薄緑色に濁っていた。 白サギが堰の上に立ち、小魚が流れてくるのを待っている様子でした。 目立ったゴミ等はなし。	—	—

【櫛田川水系】 櫛田川 ①②

活動範囲(8)

櫛田川左岸(7.0km)松阪市櫛田町(トライス本社工場)から
(11.0km)松阪市中万町(孫川合流点付近)まで
櫛田川右岸(7.0km)松阪市高木町地内から
(11.0km)多気郡多気町朝長(佐奈川合流点付近)まで



【櫛田川水系】 佐奈川 ①

